570000 571000 572000 573000 574000 575000

5569000 5568000 5567000

Sito 1 Sito 2 Sito 3 Sito 4 Sito 5 Sito 6 Sito 7 Sito 8 Sito 9 Sito 10

LEGENDA

Indagini geognostiche

- DPSH
- MASW
- DPM
- Trincea esplorativa
- HVSR
- Profilo sismico a rifrazione
- DPL
- Sondaggio a carotaggio continuo
- Sondaggio a distruzione di nucleo

Sito 1-10: indagini geognostiche di nuova acquisizione

- MASW
- HVSR
- DPSH

Unità litotecniche

- Conglomerato
- Diamicton a supporto clastico
- Diamicton a supporto di matrice
- Limo argilloso sabbioso
- Area a granulometria prevalente fine, con limitata capacità portante

Aree individuate ai sensi della d.g.r. 7564/2022

- Aree con doline in presenza di depositi fluvioglaciali e glaciali con spessori metrici
- Aree con doline in presenza di roccia affiorante e subaffiorante
- Limite comunale

COMUNE DI CLUSONE

PROVINCIA DI BERGAMO

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AI SENSI DELLA D.G.R. XI/6314/2022, DELLA D.G.R. XI/6702/2022 E DELLA D.G.R. XI/7564/2022

ELABORATO: CARTA LITOTECNICA

TAVOLA: 3a

SCALA: 1:5.000

DATA: Agosto 2023

IL TECNICO

Dott. Geol. Corrado Reguzzi

STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA

Via Vertoiola, 2 - 24018 Villa d'Almè (BG) - tel. 035 638 222

reguzzi@reguzzi.it reguzzi@pec.it