

# Autobus cambia strada e s'incestra nel sottopassaggio



L'autobus rimasto incastrato nel sottopassaggio di largo Europa

## Dalmine

È successo in largo Europa.

Il mezzo montava le bombole del metano: troppo alto, bloccato 2 ore

— Succede, e non di rado. Per lo più, capita nelle valli, nei piccoli paesi dove un mezzo di dimensioni non proprio ridotte si ritrova dentro un vicolo stretto, oppure bloccato in mezzo a una curva che, vista la sua lunghezza, non riesce ad affrontare. Stavolta, invece, è successo in una città, Dalmine. E il mezzo rimasto incastrato sotto un viadotto non è un furgone né un camion, ma un autobus di linea dell'Atb.

Non pochi passanti avranno notato ieri mattina intorno alle 11 la scena insolita: un bus incastrato nel sottopassaggio di largo Europa, con un elemento metallico divelto che penzolava dal tetto. Si tratta di una porzione dell'intelaiatura

metallica messa sopra le bombole del metano: proprio questa risultava sovrabbondante, rispetto alle dimensioni massime del passaggio consentito.

Perché dunque l'autobus si è incastrato, rimanendo per due ore bloccato nel sottopassaggio? «Per un errore o una svista dell'autista», fanno sapere dall'azienda di trasporto pubblico. In due parole: non era quello il suo percorso abituale, la linea 5 non passa di solito di lì, ma è successo.

Se l'altezza massima dei mezzi che possono passare sotto il ponte è di 3 metri, le bombole di metano hanno portato l'altezza a 3 metri e 20 centimetri: troppo, ed è successo il patatrà. Sul posto sono dovuti intervenire quindi i tecnici dell'Atb per smontare l'intelaiatura sopra le bombole e consentire all'autobus di fare retromarcia e uscire. Durante le manovre era presente anche una pattuglia della Polizia locale di Dalmine.