COMUNE di DESIO
Provincia di Monza e Brianza

P.E.B.A. - L. 41/1986, art. 32, c. 21
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

P.A.U. - L. 104/1992, art. 24, c. 9
Piano Accessibilità Urbana

Quadro conoscitivo

Area comunale - Quartieri da 2 a 8

- **Allegato B.2.1**
  Schede di rilevazione - Gruppo B.
  (giugno 2021)

Approvato con delibera …. del Consiglio Comunale

Redatto da
Dott. Arch. GIACOMINO AMADEO
STUDIO AMBIENTE
Via Giuliana Ronzoni, 12 - 20811 Cesano Maderno (MB)
Tel. / fax +39 0362 500200 - studio@studioambiente.org

INDICE

- **Quadro conoscitivo**
  1. Riferimenti
  2. Quartiere 1. - Centro
     - Gruppo B. - Spazi aperti urbani
       a) Parchi e giardini pubblici
       b) Parcheggi pubblici e di uso pubblico
       c) Area mercatale

- **Quadro conoscitivo**

1. Riferimenti

Come riferito nel *quadro generale* il *Piano* è articolato in due ambiti:

- *Ambito centrale*
- *Ambito comunale*

Il presente elaborato documenta il *quadro conoscitivo* dei quartieri:

- 2. San Carlo
- 3. San Pietro e Paolo
- 4. Stazione - Sacro Cuore
- 5. San Giorgio
- 6. Prati
- 7. Spaccone - San Vincenzo
- 8. San Giovanni – Bolagnos

Immagine 1. - Organizzazione territoriale dei quartieri

Per la formazione del *quadro conoscitivo* è stata svolta l'indagine sullo stato di fatto - utilizzando la documentazione cartografica fornita dal Comune, relativa agli edifici di proprietà - verificata da sopralluoghi - e dall'analisi delle relative risultanze, supportata da rilievo fotografico, e restituzione digitale.

L'indagine ha interessato i seguenti *gruppi* di *infrastrutture*, identificati e denominati come segue:

A. Edifici pubblici di proprietà comunale e relative pertinenze.
B. Spazi aperti di servizio pubblico (parchi e giardini, parcheggi, ecc.).
C. Edifici di interesse pubblico di proprietà non comunale.
D. Spazi urbani e percorsi pedonali (marciapiedi, percorsi, ecc.).
E. Edifici di edilizia residenziale pubblica.

Il gruppo B. comprende, per le finalità del *PEBA,* spazi aperti urbani di proprietà comunale, articolati come segue:

a) Parchi e giardini pubblici
b) Parcheggi pubblici e di uso pubblico
c) Aree mercatali

Al fine della diretta correlazione tra gli strumenti di pianificazione e programmazione comunale, ad ogni struttura rilevata per il *Piano* è stato attribuito un codice a tre gruppi di cifre (identificativo del quartiere, tipologia servizio, n. d'ordine), riferito anche alla numerazione del vigente Piano dei Servizi, strumento comunale di riferimento nel settore dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Le strutture e infrastrutture oggetto di indagine sono rappresentate negli elaborati cartografici dell'Allegato B.2.2:

Nel testo sono utilizzate le seguenti sigle:

- EBA - Eliminazione delle barriere architettoniche
- BA - Barriere architettoniche
- PGT - Piano di Governo del Territorio
- SABAP - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio

- **Gruppo B. - Spazi aperti pubblici**

  Le tre tipologie di spazi aperti del gruppo B. sono identificate da un numero di codice del *Piano* riferito, ove disponibile, al n. d'ordine assegnato dal Piano dei Servizi.

  a) Parchi e giardini pubblici

  Aree attrezzate a verde (v), pubblico e aperte al pubblico, sono elencate nella seguente tabella e descritte nelle schede successive:

Parchi e giardini pubblici				
Q. ri	**Tipo attrezzatura**	**Localizzazione**	**Codice**	**n. PS**
Q. 2	- Verde urbano	Via Trincea delle Frasche	02.B.1v	194
Q. 3	- Giardino pubblico	Via Varese	03.B.1v	172
	- Verde urbano	Via Ss. Siro e Materno	03.B.2v	623
Q. 4	- Verde urbano	Via Lampugnani	04.B.1v	125
Q. 5	- Giardino pubblico	Via Sant'Apollinare	05.B.1v	126
	- Giardino pubblico	Via Bonzi	05.B.2v	181
	- Verde urbano	Via Bonzi	05.B.3v	--
Q. 6	- Verde urbano	Largo Coccè	06.B.1v	110
	- Verde residenziale	Via Oslavia - S. Liberata	06.B.2v	109
	- Giardino per animali	Via Artigiani	06.B.3v	188
Q. 7	- Parco Comunale Spaccone	Via Romagna	07.B.1v	5
	- Largo Padre Galvan	Via Majorana - Romagna	07.B.2v	12
	- Parco Ambrogio Mauri	Viale Sabotino	07.B.3v	631
	- Verde urbano	Via De' Paoli	07.B.4v	133
	- Verde urbano	Via Treviso	07.B.5v	135
	- Verde urbano	Via Agnesi	07.B.6v	141
	- Verde urbano	Viale Sabotino	07.B.7v	176
	- Verde urbano	Via Kuliscioff	07.B.8v	190
	- Verde urbano	Via Parini - Rovagnati	07.B.9v	--
Q. 8	- Giardino pubblico	Via Serao	08.B.1v	145
	- Giardino pubblico	Via M. Rosa - Ferravilla	08.B.2v	146
	- Verde urbano	Via M. Rosa – Di Vittorio	08.B.3v	158
	- Verde urbano	Via Kolbe	08.B.4v	159
	- Verde residenziale	Via don Milani	08.B.5v	161
	- Verde residenziale	Via Pallavicini - Montale	08.B.6v	163
	- Parco Suor Lucia Pulici	Via Pallavicini	08.B.7v	165
	- Verde urbano	Via per Cesano - Castelli	08.B.8v	166
	- Verde urbano	Via Pontida	08.B.9v	168
	- Giardino pubblico	Via Serenelle	08.B.10v	169

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 2 - San Carlo

Quartiere 2 - San Carlo

- **Parco comunale, via Trincea delle Frasche - codice 02. B.1v**

  L'area è localizzata a sud/est dell'abitato e integrato con un parcheggio pubblico; è attrezzata con impianto alberato di alto fusto, percorsi pedonali, area di sosta e gioco (Foto 1).

  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP, ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare

  Il parco è accessibile da Via Trincea d/F attraverso il parcheggio pubblico non dotato di posti auto per disabili

  Accessibilità pedonale

  La rete dei percorsi - *itinerario 1* -, consente l'avvicinamento e l'accesso al parco da via Milano, oltre che da via Trincea d/F non attrezzata con percorsi pedonali segnalati.

  Spazi interni

  Il parco è attrezzato con percorsi - largh. > 1,50 m - delimitate da cordoli pavimentati, con terra battura ormai inerbita, quindi non compatta.

  Servizi igienici

  Il parco non è attrezzato con servizi igienici dedicati al pubblico.

  Attrezzature per la sosta e il gioco

  Le panche non sono accostabili da persone in carrozzella; l'area gioco bambini non è pavimentata con materiali anti-caduta.

  - **Principali criticità**

    a) *Spazi esterni*:

    1. Percorso pedonale non segnalato lungo il lato sud di via Trincea d/F. (Foto 6).

    b) *Spazi interni*:

    1. Pavimentazione percorsi non compatta - mancano requisiti funzionali per EBA (Foto 9 - 11).
    2. Area sosta con panche non accostabili da carrozzelle

  - ***Interventi pianificati o programmati***

    Il parco non è interessato da interventi programmati.

  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea localizzazione parco comunale

Foto 2 - Via Trincea, attraversamenti pedonali senza scivolo

Foto 3 - Via Trincea, marciapiede lato parcheggio/parco con ostacoli, dislivelli, pavimentazione dissestata.

Foto 4 - Percorsi interni dissestati e panche non accostabili

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 3 - San Pietro e Paolo

Quartiere 3 - San Pietro e Paolo

- **Giardino comunale, via Varese - De Gasperi - codice 03. B.1v**

  Area a verde alberato e prativo, attrezzata per la sosta (Immagine 1).
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP, ai sensi del D.Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante via Varese e De Gasperi. I parcheggi adiacenti non sono dotati di stalli dedicati all'utenza disabile.

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi - *itinerari 1, 4* - consente l'avvicinamento e l'accesso da via Mazzini e Milano.

  Spazi interni
  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali non pavimentati con superficie inerbita non compatta (Foto 2, 3).

  Servizi igienici
  Il giardino non è attrezzato con servizi igienici dedicati al pubblico.

  Attrezzature per la sosta e il gioco
  Panche e sedute ancorate al suolo non accostabili.

  - ***Principali criticità***
    a) *Spazi esterni*:
       1. Segnalazione attraversamenti pedonali su via De Gasperi e Ss. Siro e Materno.
    b) *Spazi interni*:
       1. Pavimentazione percorsi sdrucciolevole - non conforme.
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea localizzazione giardino via Varese/De Gasperi

Foto 2 - Pavimentazione percorso non compatta

Foto 3 - Pavimentazione percorso non compatta

- **Giardino comunale, via Ss. Siro e Materno - codice 03. B.2v**
  Area a verde alberato e prativo, attrezzata per la sosta (Immagine 1).
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.
  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile da Via De Gasperi; non è dotata di stallo riservato all'utenza disabile.
  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi - *itinerari 1 e 4* - consente l'avvicinamento e l'accesso al giardino.
  Spazi interni
  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali con pavimentazione compatta (Foto 2).
  Servizi igienici
  Il parco non è dotato di servizi igienici per il pubblico.
  Attrezzature per la sosta
  Spazi attrezzata con panche e sedute.
  - ***Principali criticità***
    a) *Spazi esterni*:
       1. Segnaletica l'attraversamento pedonale via SS. Siro e Materno.
    b) *Spazi interni*:
       1. Non si rilevano criticità
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea localizzazione giardino via Ss. Siro e Materno

Foto 2 - Vista giardino da via

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 4 - Stazione - Sacro Cuore

Quartiere 4 - Stazione - Sacro Cuore

- **Giardino comunale, via Lampugnani - codice 04. B.1v**

  Area di quartiere attrezzata a verde per la sosta.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile da Via Lampugnani e dall'adiacente parcheggio dotato di stallo per disabili.

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi - *itinerario 6* - consente l'avvicinamento e l'accesso.

  Spazi interni
  Il giardino è attrezzato con impianto alberato e percorsi pedonali illuminati con pavimentazione compatta.
  Le panche sono accostabili.
  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e il gioco
  L'area è dotata di attrezzature per la sosta e gioco bimbi

  - ***Principali criticità***
    a) *Spazi esterni*:
       1. Percorso pedonale sottopasso ferroviario non segnalato.
    b) *Spazi interni*:
       1. L'accesso est presenta un dislivello > 2,5 cm.
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea giardino via Lampugnani

Foto 2 - Ingresso est con dislivello > 2,5 cm

Foto 3 - Ingresso ovest complanare

Foto 4 - Vista percorso interno

Foto 5 - Vista area sosta con panche accostabili

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 5 - San Giorgio

Quartiere 5 - San Giorgio

- **Giardino comunale, via S. Apollinare - codice 05. B.1v**

  Aree di quartiere per la sosta.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  Le aree sono accessibili dalla rete stradale mediante Via S. Apollinare e dai parcheggi adiacenti dotati di stallo per disabili (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei marciapiedi e percorsi - *itinerario 2* - consente l'avvicinamento e l'accesso.

  Spazi interni
  Il giardino è attrezzato con percorsi - pavimentazione puntualmente dissestata - area di sosta con dislivelli, panche non accostabili (foto 2 e 3).

  Servizi igienici
  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e il gioco
  Il giardino è attrezzato con panchine non accostabili e giochi per bambini.

  - ***Principali criticità***
    a) *Spazi interni*:
       1. Lo spazio di sosta presenta dislivelli non raccordati; le panchine non sono accostabili.
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea localizzazione giardino

Foto 2 - Vista giardino

Foto 3 - Gradini per accesso panca non accostabile - area sosta non pavimentata

- **Giardino comunale, via Don Bonzi - Bosio - codice 05. B.2v**

  Area a verde alberato e prativo, attrezzata per la sosta (Immagine 1).
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile da via Don Bonzi, via Bosio - con stallo per disabili – e da via Bassi.

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi - *itinerario 2* - consente l'avvicinamento.

  Spazi interni
  L'area è attrezzato per la sosta e gioco bambini; percorsi con pavimentazione compatta.

  Servizi igienici
  L'area non è adatta alla dotazione di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e il gioco
  Sedute - non accostabili - e giochi su spazi non pavimentati (Foto 5)

  - ***Principali criticità***
    1. Parcheggio via Bosio: percorso pedonale non segnalato (Foto 2).
    2. Panchine non accostabili.
    3. Spazio giochi non pavimentato.
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Via Bosio, parcheggio - percorso pedonale - non segnalato sbarco pedonale senza dislivelli

Foto 3 - Percorso pedonale accesso giardino – pavimentazione compatta

Foto 4 - Percorsi pedonali interni al giardino

Foto 5 – Area giochi non pavimentata

Foto 6 – Parcheggio via Bosio – stallo disabili

Foto 6 - Percorsi pedonali interni al giardino

Foto 7 - Percorsi pedonali interni al giardino
– ingresso da via Bassi

- **Giardino comunale, via Don Bonzi - codice 05. B.3v**

  Area a verde alberato e prativo, attrezzata per la sosta (Immagine 1).

  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile da via Don Bonzi, dotata di parcheggio pubblico - manca stallo per disabili -

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi - *itinerario 2* - consente l'avvicinamento.

  Spazi interni
  L'area è attrezzato per la sosta; percorsi con pavimentazione compatta.

  Servizi igienici
  L'area non è adatta alla dotazione di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e il gioco
  Sedute su spazi con pavimentazione non compatta

  - ***Principali criticità***
    1. Sbarco stallo passeggero non pavimentato (Foto 3).
    2. Percorso pedonale con ostacolo permanente (Foto 5).
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea

Foto 1 - Marciapiede lato parcheggio lungo via Bonzi

Foto 2 - Accesso giardino da via Bonzi

Foto 3 - Accesso giardino da parcheggio via Bonzi -
sbarco lato passeggero non pavimentato

Foto 4 – Percorso interno - pavimentazione compatta –
panchina accostabile

Foto 5 - Percorso interno - lato nord – non transitabile
per ostacolo permanente

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 6 - Prati

Quartiere 6 - Prati

- **Giardino comunale, largo Coccè - via Oslavia - codice 06.B.1v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta e collegamento.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Largo Coccè, via Oslavia e i parcheggi adiacenti (Immagino 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi – *itinerario 1*- consente l'accessibilità pedonale.

  Spazi interni
  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali illuminati e aree di sosta (Foto 2 e 3).

  Servizi igienici
  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  Panche accostabili

  - ***Principali criticità***
    Non si segnalano criticità
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea percorso verde da via Oslavia a Don Coccè

Foto 2 – Percorso di collegamento tra largo Coccè, struttura commerciale e via Oslavia

- **Giardino comunale, via Oslavia - codice 06. B.2v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante le vie Oslavia, Mariani e S. Liberata; parcheggio pubblico adiacente (foto 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 1 e 5* - consente l'accessibilità pedonale.

  Spazi interni
  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali illuminati (Foto 2), aree per la sosta e gioco bambini (Foto 3 e 4).

  Servizi igienici
  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  Panche

  - ***Principali criticità***
    1. Percorsi pedonali area sosta non pavimentati.
    2. Percorsi area gioco bambini non pavimentati.
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Percorso di collegamento

Foto 3 – Area sosta non pavimentata

Foto 4 – Area gioco pavimentata

- **Giardino comunale, via Artigiani - codice 06. B.3v**

  Aree dedicata alla sosta con animali da compagnia.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Caravaggio – Argiani e dall'adiacente parcheggio (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 1 e 9* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

  Spazi interni
  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali e aree per la sosta.

  Servizi igienici
  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  Panche non accostabil.

  - ***Principali criticità***
    1. Percorsi pedonali non pavimentati.
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea percorso verde da via Oslavia a Don Coccè

Foto 2 – Percorso tra via Artigiani e Milano

Foto 3 – Ingresso all'area attrezzata

Foto 4 – Marciapiede di ingresso all'area

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 7 - Spaccone - San Vincenzo

Quartiere 7 - Spaccone - San Vincenzo

- **Parco comunale, via Romagna - codice 07. B.1v**

  Aree di quartiere dedicata allo sport a al tempo libero.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Romagna e dall'adiacente parcheggio lungo strada (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi – *itinerario 4* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

  Spazi interni
  L'area non è attrezzato con percorsi pedonali pavimentati.

  Servizi igienici
  L'area è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  Spazio attrezzato con giochi bambini, panchine; area feste, campo di calcio

  - ***Principali criticità***
    1. Percorsi pedonali interni non pavimentati (Foto 3, 4, 5).
    2. Tratto marciapiede non pavimentato lungo via Romagna (Foto 6).
    3. Segnaletica attraversamento pedonale e dislivello lato sud (Foto 7).
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione parco

Foto 2 – Vista area campo di calcio e struttura servizi area feste

Foto 3, 4 – Percorso interno non pavimentato di accesso all'area giochi

Foto 5 – Area fontanella non pavimentata

Foto 6 – Via Romagna - tratto di marciapiede non pavimentato

Foto 7 – Via Romagna – ingresso area feste - attraversamento pedonale non segnalato - dislivello sbarco lato sud

- **Giardino comunale, via Majorana - Romagna - codice 07. B.2v**

  Aree di quartiere celebrativa.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Maiorana (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 2* - consente l'accessibilità pedonale.

  Spazi interni
  L'area è attrezzato quale spazio rappresentativo.

  Servizi igienici
  L'area non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  L'area non è attrezzata.

  - ***Principali criticità***
    1. Spazio pedonale non pavimentato (Foto 2).
    2. Marciapiede via Maiorana: pavimentazione dissestata (Foto 2).
    3. Attraversamento pedonale via Romagna non segnalato (Foto 2).
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea giardino

Foto 2 – Accesso giardino – manca segnaletica attraversamento pedonale

- **Parco comunale, via Sabotino - codice 07. B.3v**

  Area di quartiere attrezzata con impianto alberato.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale mediante via Sabotino (lato nord) e dall'adiacenti parcheggio (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 1, 4 e 5* - consente l'accessibilità pedonale mediante percorsi veicolari e pedonali non pavimentati

  Spazi interni
  Il parco è attrezzato con percorsi pedonali pavimentati e aree per la sosta e per il gioco.

  Servizi igienici
  Il parco non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  Panche e attrezzature per il gioco dei bambini

  - ***Principali criticità***
    1. Percorso veicolare di accesso al parco non regolamentato (Foto 2).
    2. Percorso pedonale di accesso non pavimentato (Foto 2, 4).
    3. Area sosta con panchine non accostabili (Foto 6).
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea giardino

Foto 2 – Tratto veicolare di accesso al parco non regolamentato

Foto 3 – Percorso pedonale non pavimentato di accesso

Foto 4 - Percorso pedonale non pavimentato di accesso

Foto 5 - Percorso pedonale interno con pavimentazione compatta.

Foto 6 - Percorso pedonale interno – area sosta con panche non accostabili

- **Giardino comunale, via De Paoli - codice 07. B.4v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.

  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare

  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Calvi e dall'adiacente parcheggio (foto 1).

  Accessibilità pedonale

  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 2* - consente l'accessibilità pedonale.

  Spazi interni

  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali pavimentati

  Servizi igienici

  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco

  Panchine accostabili

  - ***Principali criticità***
    1. Via Martiri: marciapiede di avvicinamento con ostacoli (Foto 3, 4).
    2. Via Martiri: sbarco est pedonale con dislivello (Foto 5).
    3. Via De Paoli: attraversamento pedonale non segnalato (Foto 8).
    4. Via De Paoli: marciapiedi di avvicinamento con ostacoli (Foto 6).
  - ***Interventi pianificati o programmati***

    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione giardino

Foto 2 – Percorso interno

Foto 3, 4 – Marciapiede lato est con ostacolo

Foto 5 – Via Martiri d/Foibe: sbarco est con dislivello

Foto 6 - Via De Paoli - lato nord/set marciapiede con ostacolo – L < 90 cm

Foto 7 – Marciapiede via De Paoli

Foto 8 – Percorso accesso da via De Paoli

- **Parco comunale, via Sabotino - Treviso - codice 07. B.5v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta e al gioco.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale mediante via Sabotino, via Treviso (lati ovest e sud) e dagli adiacenti parcheggi (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 4 e 5* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

  Spazi interni
  Il parco è attrezzato con percorsi pedonali pavimentati e aree per il gioco non pavimentate.

  Servizi igienici
  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  Spazi per la sosta pavimentati e per il gioco bambini non pavimentati.

  - ***Principali criticità***
    1. Spazi per il gioco non pavimentati (Foto 7, 8).
    2. Panchine non accostabili (Foto 3, 4, 7, 8).
    3. Accesso est da parcheggio via Treviso con dislivello (Foto 6).
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea giardino

Foto 2 – Percorso ingresso lato nord - pavimentazione compatta

Foto 3, 4 – Panche lungo il percorso e campo bocce

Foto 5 – Percorso nord-sud, pavimentazione compatta

Foto 6 – Area giochi - vista da parcheggio via Treviso
Ingresso al parco con dislivello non raccordato

Foto 7, 8 - Area sosta - panchine su prato non accostabili – area giochi e percorso accesso non pavimentati

Foto 9 – Area parco alberato lato sud

- **Parco comunale, via Agnesi - lato sud - codice 07. B.6v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.

  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare

  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante via Agnesi e dall'adiacente parcheggio (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale

  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 4 e 5* - consente l'accessibilità pedonale al parco. All'ingresso da via Agnesi sono installati dissuasori.

  Spazi interni

  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali pavimentati

  Servizi igienici

  Il parco non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco

  Spazi per la sosta con panchine non accostabili

  - ***Principali criticità***
    1. Dissuasori ingresso pedonale nord (Foto 2).
    2. Panchine non accostabili (Foto 5, 6)
  - ***Interventi pianificati o programmati***

    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione giardino

Foto 2 – Ingresso nord - dissuasori

Foto 3 – Percorso interno pavimentazione compatta

Foto 4 – Percorso interno pavimentazione compatta

Foto 5 - Spazio sosta - panchine non accostabili

Foto 6 – Spazio sosta - panchine non accostabili

- **Parco comunale, via Sabotino - lato nord - codice 07. B.7v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.

  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare

  L'area è accessibile dalla rete stradale mediante via Sabotino e via Silone dagli adiacenti parcheggi (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale

  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 4 e 5* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

  Spazi interni

  Il parco è attrezzato con percorsi pedonali pavimentati

  Servizi igienici

  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco

  Spazi per la sosta con panchine non accostabili

  - ***Principali criticità***
    1. Spazi sosta e giochi non pavimentati.
    2. Panchine non accostabili
    3. Dissuasore accesso da parcheggio via Silone.
  - ***Interventi pianificati o programmati***

    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parco

Foto 2 – Percorso pedonale nord – sud

Foto 3 – Percorso pedonale con dissuasore

Foto 4, 5 – Parcheggio via Silone - Spazi sosta e gioco non pavimentati – panchine non accostabili

- **Giardino comunale, via Kuliscioff - codice 07. B.8v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.

  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare

  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Calvi e dall'adiacente parcheggio (foto 1).

  Accessibilità pedonale

  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 2 e 4* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

  Spazi interni

  Il giardino non è attrezzato con percorsi pedonali.

  Servizi igienici

  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco

  Panchine non accostabili - superficie non pavimentata

  - ***Principali criticità***
    1. Dissuasori accessi pedonali (Foto 2).
    2. Spazio giochi non pavimentato (Foto 3, 4).
    3. Panchine non accostabili su superficie non pavimentata (Foto 3, 4).
  - ***Interventi pianificati o programmati***

    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione parco

Foto 2 – Ingresso area sosta e giochi – percorso pavimentato

Foto 3 - Area giochi non pavimentata

Foto 4 – Area sosta pavimentata, panchine accostabili

- **Giardino comunale, via G. Parini - Rovagnati - codice 07. B.9v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Parini e Rovagnati e dall'adiacente parcheggio (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 4, 6 e 7* - consente l'accessibilità pedonale.

  Spazi interni
  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali e aree per la sosta.

  Servizi igienici
  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  Sedute accostabili (Foto 4).

  - ***Principali criticità***
    Percorsi pedonali pavimentati: larghezza < 1,50 metri (Foto 2, 3)
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea giardino

Foto 2, 3 – Percorsi pavimentati – larghezza < 1,50

Foto 4 – Panche accostabili

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 8 - San Giovanni - Bolagnos

Quartiere 8 - San Giovanni - Bolagnos

- **Giardino comunale, via M. Serao - Verga - codice 08. B.1v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Serao, Verga e dall'adiacente parcheggio (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi – *itinerario 10* - consente l'accessibilità pedonale.

  Spazi interni
  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali e area di sosta.

  Servizi igienici
  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  Panche non accostabili

  - ***Principali criticità***
    1. Via Serao: attraversamento pedonale - dislivello lato sud/est
    2. Via Serao/Verga: segnaletica attraversamento pedonale.
    3. Via Verga: sbarco stallo sud non pavimentato.
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione giardino

Foto 1 – Percorso pavimentato, area di sosta con panche

Foto 2 - Marciapiede lato via Verga – manca segnaletica attraversamento pedonale

- **Giardino comunale, via M. Rosa - Ferravilla - codice 08. B.2v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.

  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare

  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante via M. Rosa e Ferravilla e dagli adiacenti parcheggi (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale

  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 10* - consente l'accessibilità pedonale.

  Spazi interni

  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali illuminati e spazi per la sosta.

  Servizi igienici

  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco

  Panche accostabili

  - ***Principali criticità***

    Non si rilevano criticità, salvo la mancanza del tratto di percorso pedonale pavimentato tra le aree 3v e 4v.

  - ***Interventi pianificati o programmati***

    L'area non è interessata da interventi programmati.

  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione giardino

Foto 1 - Percorso interno pavimentato 2986

Foto 2 - Accesso sud - parcheggio di via Ferravilla

Foto 3 - Accesso nord - parcheggio di via M. Rosa

- **Giardino comunale, via M. Rosa - Di Vittorio - codice 08. B.3v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante via M. Rosa, Di Vittorio e Ferravilla e dagli adiacenti parcheggi (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi – *itinerario 10* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

  Spazi interni
  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali pavimentati e illuminati, spazi per la sosta e il gioco.

  Servizi igienici
  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  Panchine non accostabili

  - ***Principali criticità***
    1. Dissuasori posizionati agli ingressi - passaggio L < 90 cm (Foto 1).
    2. Panchine non accostabili
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione giardino

Foto 1 - Accesso sud - parcheggio di via Ferravilla - 2983 dissuasori ingresso

Foto 2 - Accesso nord - parcheggio di via M. Rosa - dissuasori ingresso

- **Giardino comunale, via P. Kolbe - codice 08. B.4v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante via Kolbe e dall'adiacente parcheggio (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 7 e 10* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

  Spazi interni
  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali di accesso agli edifici.

  Servizi igienici
  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  Non risultano attrezzature.

  - ***Principali criticità***
    Percorsi pedonali con pavimentazione non complanare e fughe larghe.
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea – localizzazione giardino

Foto 1 – Marciapiede – ostacoli Pavimentazione sconnessa

Foto 2 – Vista giardino – area sosta – giochi

Foto 3 – Percorso interno pavimentazione sconnessa

- **Giardino comunale, via don Milani - codice 08. B.5v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.

  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare

  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante via don Milani e dall'adiacente parcheggio (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale

  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 7 e 10* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

  Spazi interni

  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali di accesso agli edifici.

  Servizi igienici

  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco

  Sedute

  - ***Principali criticità***

    Percorsi pedonali pavimentazione dissestata con fughe larghe costituenti BA

  - ***Interventi pianificati o programmati***

    L'area non è interessata da interventi programmati.

  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea – localizzazione giardino

Foto 3, 4 – Percorso interno - pavimentazione sconnessa

Foto 5 – Marciapiede – ostacolo siepe

- **Parco comunale, via Pallavicini - Montale - codice 08. B.6v**
  Area di quartiere dedicata alla sosta e al gioco.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante via Pallavicini - Montale e dagli adiacenti parcheggi (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 4 e 7* - consente l'accessibilità pedonale.

  Spazi interni
  Il Parco è attrezzato con percorsi pedonali e aree di sosta pavimentati.

  Servizi igienici
  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  Panche non accostabili.

  - ***Principali criticità***
    1. Percorso pedonale e attraversamento pedonale via Montale (Foto 10, 11).
    2. Marciapiede est via Dolomiti (tratto in curva) - larghezza < 1,50 metri (Foto 9).
    3. Panchine non accostabili (Foto 7, 8).
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione giardino

Foto 2 – Percorso pavimentato - ingresso sud

Foto 3 – Percorso pavimentato - ingresso nord

Foto 4 – Percorso interno - panchina non accostabile

Foto 5 - Percorso interno pavimentato

Foto 6 - Vista da via Pallavicini/Montale

Foto 7 - Percorso interno - panchina non accostabile

Foto 8 – Percorso interno - panchine non accostabili

Foto 9 – Via Dolomiti – marciapiede L < 1,50

Foto 10 – Via Montale – accesso area gioco, manca segnaletica attraversamento pedonale

Foto 11 – Via Montale - Percorso pedonale lato parco e attraversamenti pedonali non segnalati

- **Giardino comunale, via Pallavicini - Toti - codice 01. B.7v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.

  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare

  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante via Pallavicini - Toti e dagli adiacenti parcheggi (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale

  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 4* - consente l'accessibilità pedonale.

  Spazi interni

  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali pavimentati e aree di sosta

  Servizi igienici

  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco

  Panche non accostabili.

  - ***Principali criticità***
    1. Posizione attraversamento pedonale via Carso.
    2. Dislivello accesso da parcheggio via Toti.
  - ***Interventi pianificati o programmati***

    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione giardino

Foto 2 – Accesso da via Pallavicini

Foto 3 - Percorso da via Pallavicini

Foto 4 – Accesso da via Toti – dislivello accesso pedonale da parcheggio

- **Giardino comunale, via per Cesano - Castelli - codice 08. B.8v**
  Aree di quartiere dedicata alla sosta.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante via per Cesano, Castelli e dagli adiacenti parcheggi (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 2 e 10* - consente l'accessibilità pedonale.

  Spazi interni
  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonale illuminato con spazi per la sosta.

  Servizi igienici
  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  Panchine non accostabili

  - ***Principali criticità***
    Panchine non accostabili.
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione parco

Foto 1 - Accesso sud da via Castelli

Foto 2 – Percorso con panchine non accostabili

- **Giardino comunale, via Pontida - Carso - codice 08. B.9v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.

  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare

  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via per Cesano - Pontida e dall'adiacente parcheggio (foto 1).

  Accessibilità pedonale

  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 2 e 4* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

  Spazi interni

  Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali illuminati che collegano all'area di via Carso.

  Servizi igienici

  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco

  Panche non accostabili

  - ***Principali criticità***
    1. Percorsi pedonali: pavimentazione puntualmente dissestata.
  - ***Interventi pianificati o programmati***

    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione giardino

Foto 2 - Collegamento all'area sud di via Carso

Foto 3 – Percorso ingresso are di via Carso

- **Giardino comunale, via Serenella - codice 08. B.10v**

  Aree di quartiere dedicata alla sosta.
  Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

  Accessibilità veicolare
  L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Pallavicini e dall'adiacente parcheggio (Immagine 1).

  Accessibilità pedonale
  La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerari 4 e 10* - consente l'accessibilità pedonale.

  Spazi interni
  Il giardino è attrezzato con percorsi pavimentati e spazio per la sosta

  Servizi igienici
  Il giardino non è dotato di servizi igienici.

  Attrezzature per la sosta e per il gioco
  Sedili non accostabili.

  - ***Principali criticità***
    1. Marciapiede: pavimentazione dissestata (Foto 3).
    2. Sedute non accostabili (Foto 2).
    3. Marciapiede dissestato con dislivelli non raccordati (Foto 2, 3).
  - ***Interventi pianificati o programmati***
    L'area non è interessata da interventi programmati.
  - **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione giardino

2 - Accesso sud da via Serenella

Foto 3 - Marciapiede con ostacoli e pavimentazione dissestata

Foto 4 – Percorsi interni

b) Parcheggi pubblici e di uso pubblico

c) Area mercatale

Per i parcheggi (p) pubblici e di uso pubblico si applicano gli articoli 4.2.3 e 8.2.3 del DM. 236/1989. Pertanto, deve essere assicurata la dotazione minima di 1 stallo ogni 50 posto auto o frazione di 50 riservato gratuitamente a veicoli al servizio di persone disabili.
Le dimensioni minime sono definite dal Codice della Strada.
La larghezza dello stallo riservato non deve essere inferiore a m. 3,20 se perpendicolare alla sede stradale, mentre se parallelo la lunghezza richiesta è di 6,00 metri.
Per gli stalli di sosta lungo strada, che integrano quelli in sede propria lungo gli itinerari pedonali, nella Relazione del *quadro conoscitivo* è stata verificata la dotazione di stalli riservati all'utenza disabile.
La rilevazione dei parcheggi in sede propria, dà conto della capacità di parcamento complessiva e per utenza disabile, evidenziando eventuali criticità. Per le strutture di parcheggio pubblico interrate si sono assunti i dati forniti dal PGTU 2016.
La tabella seguente elenca le aree attrezzate a parcheggio in sede propria, qualificate come servizi pubblici dal Piano dei Servizi, aggiornando i dati del PGTU 2016, descritte nelle schede successive:

Parcheggi pubblici e di uso pubblico				
Tipo attrezzatura		Localizzazione	Codice	n. PS
Q. 2	- Area a parcheggio	Via Delle Frasche	02.B.1p	586
	- Area a parcheggio	Via Mazzini	02.B.2p	423 - 572
Q. 3	- Aree a parcheggio	Via Mazzini	03.B.1p	437
	- Aree a parcheggio	Via Tolstoj	03.B.2p	568
	- Aree a parcheggio	Via Tintoretto	03.B.3p	563
	- Aree a parcheggio	Via De Gasperi	03.B.4p	565
	- Aree a parcheggio	Via Milano	03.B.5p	564
	- Aree a parcheggio	Via Milano	03.B.6p	606
	- Aree a parcheggio	Via Novara	03.B.7p	411
	- Aree a parcheggio	Via Novara	03.B.8p	410
	- Aree a parcheggio	Via Milano	03.B.9p	419
	- Aree a parcheggio	Via Milano	03.B.10p	560
Q. 4	- Area a parcheggio	Via Buozzi	04.B.1p	305
	- Area a parcheggio	Via XXV Aprile	04.B.2p	--
	- Area a parcheggio	Via Mons. Camnasio	04.B.3p	500
	- Area a parcheggio	Via Tagliabue	04.B.4p	304
	- Area a parcheggio	Via Forlanini nord	04.B.5p	494
	- Area a parcheggio	Via D. Chiesa	04.B.6p	293
	- Area a parcheggio	Via Sicilia	04.B.7p	306
	- Area a parcheggio	Via Lampugnani	04.B.8p	504
	- Area a parcheggio	Via Tagliabue	04.B.9p	505
	- Area a parcheggio	Via Tagliabue	04.B.10p	--
Q. 5	- Area a parcheggio	Via Michelini	05.B.1p	447
	- Area a parcheggio	Via Sant'Apollinare	05.B.2p	511
	- Parcheggio su strada	Via per Seregno	05.B.3p	322
Q. 6	- Area a parcheggio	Piazza Divina Misericordia	06.B.1p	257
				258
				259
				260
				261
				347

	- Area a parcheggio	P.zza Divina Misericordia	06.B.2p	527
	- Area a parcheggio	Via Paganini – L.go Coccè	06.B.3p	465
	- Area a parcheggio	Via Garibaldi	06.B.4p	583
	- Area a parcheggio	Via Garibaldi	06.B.5p	467
	- Area a parcheggio	Via Vaj	06.B.6p	454
	- Area a parcheggio	Via Caravaggio	06.B.7p	463
	- Area a parcheggio	Via Caravaggio	06.B.8p	464
	- Area a parcheggio	Via Canonico Villa	06.B.9p	469
	- Area a parcheggio	Via S. Liberata	06.B.10p	476
	- Area a parcheggio	Via Porta	06.B.11p	482
	- Area a parcheggio	Via Caduti di Nassiriya	06.B.12p	471
	- Area a parcheggio	Via Mascagni	06.B.13p	--
	- Area a parcheggio	Via Mascagni	06.B.14p	--
	- Area a parcheggio	Via Mascagni	06.B.15p	--
	- Area a parcheggio	Via Oslavia	06.B.16p	--
Q. 7	- Area a parcheggio	Via De Paoli	07.B.1p	--
	- Area a parcheggio	Via Agnesi	07.B.2p	450
	- Area a parcheggio	Via Santi	07.B.3p	--
	- Area a parcheggio	Largo Atleti Azzurri d'Italia	07.B.4p	449
	- Area a parcheggio	Via Agnesi	07.B.5p	--
	- Area a parcheggio	Via Serao	07.B.6p	530
	- Area a parcheggio	Via Agnesi	07.B.7p	445
	- Area a parcheggio	Largo A. d'Italia	07.B.8p	446
	- Area a parcheggio	Via Parini	07.B.9p	589
	- Area a parcheggio	Via Rovagnati – Milano	07.B.10p	577
	- Area a parcheggio	Via Stadio – Agnesi	07.B.11p	579
	- Area a parcheggio	Via Milano	07.B.12p	431-578
	- Area a parcheggio	Via Parini	07.B.13p	521-525-604
	- Area a parcheggio	Via Parini	07.B.14p	--
	- Area a parcheggio	Via Parini - Kuliscioff	07.B.15p	--
	- Area a parcheggio	Via Kuliscioff	07.B.16p	523-524
	- Area a parcheggio	Viale Sabotino	07.B.17p	522
Q. 8	- Area a parcheggio	Via Dolomiti	08.B.1p	--
	- Area a parcheggio	Via Stelvio	08.B.2p	549
	- Area a parcheggio	Via Castelli - Kolbe	08.B.3p	600
	- Area a parcheggio	Via Castelli	08.B.4p	551-552
	- Area a parcheggio	Via per Cesano Maderno	08.B.5p	558-585
	- Area a parcheggio	Via Pontida	08.B.6p	384
	- Area a parcheggio	Via Pallavicini	08.B.7p	598
	- Area a parcheggio	Via Marx	08.B.8p	--
	- Area a parcheggio	Via Toti	08.B.9p	--
	- Area a parcheggio	Via Serenella	08.B.10p	556
	- Area a parcheggio	Via Goldoni - M. Rosa	08.B.11p	--
	- Area a parcheggio	Via Ferravilla	08.B.12p	541
	- Area a parcheggio	Via Monte Rosa	08.B.13p	545
	- Area a parcheggio	Via Di Vittorio	08.B.14p	544
	- Area a parcheggio	Via Di Vittorio – Ferravilla	08.B.15p	542-543

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 2 - San Carlo

- **Via Trincea d/Frasche - codice 02. B.1p**

Area di parcheggio pubblico a servizio dell'abitato e del Parco.
Dotazione posti auto: - n. 12 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamenti pedonali non segnalati (Foto 2).
  2. Via Trincea d/Frasche: percorso pedonale lungo il lato sud non segnalato (Foto 2).
  3. Parcheggio: pavimentazione forata non conforme (Foto 3).
  4. Stallo disabili non segnalato (Foto 3).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 2 - Ingresso area parcheggio - ostacoli su marciapiede

Foto 3 - Pavimentazione forata stalli di sosta non conforme

- **Via Mazzini - codice 02. B.2p**

Parcheggio pubblico - a servizio dell'abitato:

I. A lato strada
   Dotazione posti auto: - n. 6 stalli di cui n. 0 per utenza disabile
II. Sede propria
   Dotazione posti auto: - n. 16 stalli di cui n. 0 per utenza disabile

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamenti pedonali non segnalati (Foto 2).
  2. Percorso pedonale non segnalato (Foto 2).
  3. Stallo disabili non segnalato (Foto 3).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea - localizzazione

Foto 2 - Via Mazzini, I -parcheggio sede propria - lato ciclabile

Foto 3 - Via Mazzini, II - parcheggio sede propria

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 3 - San Pietro e Paolo

- **Via Mazzini - codice 02. B.1p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato
Dotazione posti auto: - n. 13 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  i. Stallo per disabili non segnalato
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea - localizzazione

Foto 2 - Parcheggio e percorso ciclo-pedonale segnalato

- **Via Tolstoj - codice 03. B.2p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato e delle scuole
Dotazione posti auto: - n. 26 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamenti pedonale Tolstoj: dislivello sbarco lato nord e pavimentazione dissestata (Foto 3).
  2. Stalli disabili: manca scivolo di raccordo (Foto 4, 5).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea - localizzazione

Foto 2 - Vista interna parcheggio

Foto 3 – Via Tolstoj, sbarco nord pedonale con dislivello e pavimentazione dissestata

Foto 4, 5 - Stalli disabili - dislivello marciapiedi non raccordato

- **Via Tintoretto - codice 03. B.3p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato.
Dotazione posti auto: - n. 17 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamenti e percorsi pedonali non segnalati (Foto 3).
  2. Stalli disabili lato nord: segnaletica e dimensioni non a norma - manca scivolo di raccordo (Foto 4).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Vista interna parcheggio – stallo disabili

- **Via De Gasperi - codice 03. B.4p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato.
Dotazione posti auto: - n. 48 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Percorso pedonale non segnalato lungo lato ovest.
  2. Attraversamento pedonale da Tintoretto a parcheggio
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Vista parcheggio da via S. Caterina

- **Via S. Caterina - codice 03. B.5p**

b) Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato e delle scuole
c) Sede del mercato settimanale (cod. 01. B.1m)

Dotazione posti auto: - n. 168 stalli di cui n. 4 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamenti pedonali non segnalati.
  2. Dislivelli tra stalli per disabili e marciapiede (Foto 3).
  3. Sbarco lato passeggero non pavimentato (Foto 2).
  4. Pavimentazione a lato marciapiede non conforme (Foto 3).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Vista interna parcheggio

Foto 3 – Dislivello stallo disabili e pavimentazione non conforme

- **Via S. Caterina - codice 03. B.6p**

Parcheggio pubblico a servizio della scuola.
Dotazione posti auto: - n. 20 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  Non si rilevano criticità, salvo lo sbarco dell'attraversamento pedonale non ortogonale e con dislivello non raccordato (Foto 3).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Parcheggio – stallo disabili

Foto 3 – Parcheggio – sbarco pedonale non ortogonale

- **Via Novara - codice 03. B.7p**
- **Via Novara - codice 03. B.8p**

B.7p - Parcheggio pubblico a servizio della scuola per l'infanzia.
Dotazione posti auto: - n. 20 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

B.8p - Parcheggio pubblico a servizio dell'ATS
Dotazione posti auto: - n. 20 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  B.7p
  1. Sbarco stallo disabili con dislivello; sbarco lato passeggero non pavimentato e con dislivello (Foto 4).
  2. Marciapiede non accessibile dagli stalli sosta (Foto 2)
  3. Sbarco nord attraversamento pedonale con dislivello (Foto 3)

  B.8p
  1. Sbarco stallo disabili con dislivello (Foto 6).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea – localizzazione parcheggi B. 7p - B. 8o

Foto 2 – Vista parcheggio B.7p da marciapiede –
stalli sosta accessibili da strada

Foto 3 – Via Novara: sbarco nord pedonale con dislivello

Foto 4 – Stallo disabili B.7p – sbarchi non conformi

Immagine 5 - Vista parcheggio B.8p da via Novara

Foto 6 - Stallo disabili B.8p – sbarchi con dislivello non conformi

- **Via Milano - Brescia - codice 03. B.9p**

Parcheggio pubblico a servizio di attività
Dotazione posti auto: - n. 26 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  Non si rilevano criticità.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Vista parcheggio

Foto 3 – Stallo disabili

- **Via Milano - Varese - codice 03. B.10p**

Parcheggio pubblico a servizio di attività
Dotazione posti auto: - n. 5 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  i. Stallo disabili non segnalato.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea – localizzazione

Foto 2 – Vista parcheggio

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 4 - Stazione - Sacro Cuore

- **Via Buozzi codice 04. B.1p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato.
Dotazione posti auto: - n. 9 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  Non risultano criticità
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Vista parcheggio – stallo disabili

- **Via XXV aprile codice 04. B.2p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato.
Dotazione posti auto: - n. 9 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  Non risultano criticità
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea - localizzazione

Foto – 2 – Vista parcheggio, stallo disabili

- **Via Mons. Camnasio - codice 04. B.3p**

Parcheggio pubblico di interscambio a servizio della stazione
Dotazione posti auto: - n. 290 stalli di cui n. 8 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Dimensione stalli per disabili non conforme (Foto 5, 6)
  2. Pavimentazione stalli per disabili non conforme (Foto 5, 6).
  3. Marciapiedi interni: sbarco con dislivelli (Foto 7).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea – localizzazione

Foto 2 - Vista parcheggio lato stazione

Foto 3 - Vista parcheggio interscambio

Foto 4 - Stallo disabili adiacente stazione

Foto 5 - Stalli disabili parcheggio interscambio

Foto 6 - Dettagli stalli: dimensione non a norma;
pavimentazione forata non conforme

Foto 7 - Sbarco marciapiede con dislivello

Foto 9 – Manca parapetto di protezione lato scarpata via Tagliabue

- **Via Tagliabue - codice 04. B.4p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato.
Dotazione posti auto: - n. 3 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Non si rilevano criticità, salvo localizzazione.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea – localizzazione

- **Via Forlanini nord - codice 04. B.5p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato.
Dotazione posti auto: - n. 12 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Non si rilevano criticità.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea – localizzazione

Foto 2 – Vista parcheggio – stallo utenti disabili

- **Via D. Chiesa - codice 04. B.6p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato.
Dotazione posti auto: - n. 13 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Stallo per utenti disabili non segnalato.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea – localizzazione

- **Via Sicilia - codice 04. B.7p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato.
Dotazione posti auto: - n. 54 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamento pedonale non segnalato lato ovest via Sicilia
  2. Via Sicilia ovest/Lampugnani: Marciapiede con ostacoli.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea – localizzazione

Foto 2 – Stallo ovest sosta disabili

Foto 3 – Vista parcheggio interscambio

Foto 3 – Stallo est sosta disabili

- **Via Lampugnani - codice 04. B.8p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato.
Dotazione posti auto: - n. 12 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamenti e percorsi pedonali non segnalati (Foto 1).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea – localizzazione

Foto 1 – Stallo disabili

- **Via Tagliabue - codice 04. B.9p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato.
Dotazione posti auto: - n. 12 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Stalli disabili: segnaletica e dimensioni non a norma - manca scivolo di raccordo (Foto 3).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea – localizzazione

Foto 2 – Vista parcheggio

Foto 3 – Stallo disabili – segnaletica non a norma
pavimentazione non conforme

- **Via Tagliabue - codice 04. B.10p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato.
Dotazione posti auto: - n. 5 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Stallo disabili non segnalato (Foto 1).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea – localizzazione

Foto 1 - Vista accesso parcheggio da via Tagliabue

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 5 - San Giorgio

- **Via Michelini - codice 05. B.1p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato.
Dotazione posti auto: - n. 51 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamenti pedonali non segnalati (Foto 2).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione

Foto 2 – Accesso parcheggio

Foto 3 – Percorso pedonale di collegamento al parcheggio

- **Via S. Apollinare - codice 05. B.2p**

Parcheggio pubblico a servizio delle scuole e oratorio.
Dotazione posti auto: - n. 13 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamenti pedonali con dislivelli (Foto 3).
  2. Stallo disabili non segnalato.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 2 - Vista parcheggio lato ovest

- **Via per Seregno - codice 05. B.3p**

Parcheggio pubblico a servizio dell'abitato.
Dotazione posti auto: - n. 10 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Stallo disabili non segnalato (Foto 4).
  2. Percorso pedonale non segnalati (Foto 4).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione

Foto 2 – Parcheggio lungo via per Seregno

Foto 3 – Parcheggio adiacente – dislivello percorso pedonale

Foto 4 – Parcheggio pubblico – stallo disabili e percorso non segnalati

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 6 - Prati

- **P.zza Divina Misericordia - codice 06. B.1p**
- **P.zza Divina Misericordia - codice 06. B.2p**

Parcheggio di servizio del cimitero sud.
Dotazione posti auto - 1p: - n. 102 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.
Dotazione posti auto - 2p: - n. 12 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamento pedonale non segnalato (Foto 2 - 5).
  2. Stallo disabili lato sud: sbarco lato passeggero non pavimentato (Foto 3).
  3. Percorso pedonale non segnalato (Foto 5).
  4. Parcheggio 2p: stalli riservati a disabili non segnalati
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 2 - Stalli sosta disabili: segnaletica e dimensioni non

Foto 3 - Stalli sosta disabili: segnaletica e dimensioni non a norma lato nord

Foto 4 - Parcheggio est di servizio – ingresso disabili

Foto 5 - Accesso da via Oslavia: segnaletica pedonale e percorso pedonale mancanti

- **Via Paganini - largo Coccè - codice 06. B.3p**

Parcheggio di servizio all'abitato
Dotazione posti auto: - n. 26 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Marciapiede lato nord: pavimentazione dissestata (Foto 2).
  2. Attraversamento pedonale non segnalato
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Marciapiede nord pavimentazione dissestata

Foto 3 – Ingresso pedonale e carraio edificio

- **Via Garibaldi - codice 06. B.4p**
- **Via Garibaldi - codice 06. B.5p**

Parcheggio di servizio all'abitato
Dotazione posti auto - 4p: - n. 28 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.
Dotazione posti auto - 5p: - n. 2 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamento pedonale non segnalato (Foto 2 - 5).
  2. Parcheggio 4p: stalli riservati a disabili non segnalati
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea parcheggio Tribunale

Foto 2.1 – Vista parcheggio 5p

Foto 2.2 – Stallo disabili 5p

Foto 3 – Vista parcheggio 4p

- **Via Vaj - codice 06. B.6p**

Parcheggio di servizio all'abitato
Dotazione posti auto: - n. 6 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamento pedonale non segnalato.
  2. Stalli riservati a disabili non segnalati.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione parcheggio

- **Via Caravaggio - codice 06. B.7p**
- **Via Caravaggio - codice 06. B.8p**

Parcheggio di servizio di struttura di vendita.
Dotazione posti auto - 7p: - n. 158 stalli di cui n. 7 per utenza disabile.
Dotazione posti auto - 8p: - n. 66 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  Non si rilevano criticità
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea parcheggio Tribunale

Foto 2 – Vista parcheggio – stallo disabili

Foto 3 – Vista parcheggio - stallo disabili adiacenti ingressi

- **Via Canonico Villa - codice 06. B.9p**

Parcheggio a servizio della RSA
Dotazione posti auto: - n. 60 stalli di cui n. 4 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Stallo disabili: sbarco lato passeggero non pavimentato (Foto 3).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea parcheggio Tribunale

Foto 2 - Vista parcheggio – stallo disabili

Foto 3 – Stalli per utenti disabili – sbarco passeggero non pavimentato.

- **Via S. Liberata - codice 06. B.10p**

Parcheggio di servizio del CDD e CSE
Dotazione posti auto: - n. 46 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Stalli riservati a disabili non segnalati.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggio

Foto 2 – Vista parcheggio – stalli disabili non segnalati

- **Via C. Porta - codice 06. B.11p**

Parcheggio di servizio dell'Agenzia delle Entrate.
Dotazione posti auto: - n. 60 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamento pedonale non segnalato (Foto 3 - 4).
  2. Attraversamento pedonale con dislivello (Foto 3 - 4).
  3. Segnaletica stalli riservati a disabili non conforme (Foto 2 – 4).
  4. Sbarco lato passeggero con dislivello (Foto 2).
  5. Pavimentazione marciapiede dissestata (Foto 3).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggio

Foto 2 – Stallo disabili segnaletica non conforme – sbarco con dislivello

Foto 3 – Attraversamento pedonale non segnalato con dislivello

Foto 4 – Stallo disabili lato sud – segnaletica non conforme

- **Via Caduti Nassiriya - codice 06. B.12p**

Parcheggio di servizio della caserma Carabinieri
Dotazione posti auto: - n. 50 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  Non si rilevano criticità
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggio

- **Via P. Mascagni - codice 06. B.13p**

Parcheggio di servizio di struttura di vendita.
Dotazione posti auto: - n. 28 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Percorso pedonale non segnalato (Foto 2 - 3).
  2. Stalli riservati a disabili non segnalati (Foto 3)
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggio

Foto 2 – Vista parcheggio – stalli liberi e per disabili non segnalati

Foto 3 – Percorso pedonale non segnalato

- **Via P. Mascagni - codice 06. B.14p**
- **Via P. Mascagni - codice 06. B.15p**

Parcheggio di servizio di MSV
Dotazione posti auto - 14p: - n. 103 stalli di cui n. 3 per utenza disabile.
Dotazione posti auto - 15p: - n. 88 stalli di cui n. 3 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***

  Parcheggio nord 14p:
  1. Attraversamento pedonale non illuminato (Foto 2 - 4).
  2. Segnaletica stallo disabile non conforme (Foto 3).

  Parcheggio sud 15p:
  3. Attraversamento pedonale non illuminato (Foto 2 - 4).
  4. Ingresso pedonale via Leoncavallo non segnalato (Foto 5) Marciapiede < 1,50 metri.

- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione: 14p lato nord; 15p lato sud

Foto 2 – Parcheggio 14p: Attraversamento pedonale via Maestri del Lavoro – non illuminato, ingresso pedonale da via Leoncavallo

Foto 3 – Parcheggio 14p: Stallo disabili – segnaletica non conforme

Foto 4 – Parcheggio 15p: sbarco attraversamento pedonale non illuminato, ingresso pedonale da via Leoncavallo

Foto 5 – Marciapiede via Leoncavallo

Foto 6 – Stallo disabili a norma

Foto 7 – Stallo disabili a norma

- **Via Oslavia - codice 06. B.16p**

Parcheggio di servizio all'abitato
Dotazione posti auto: - n. 38 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Stallo disabili: sbarco passeggero non pavimentato
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Vista parcheggio – stallo disabili, sbarco passeggero non pavimentato

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 7 - Spaccone - San Vincenzo

- **Via V. De Paoli - codice 07. B.1p**

Parcheggio a servizio dell'abitato
Dotazione posti auto: n. 32 di cui n. 1 stallo per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Segnaletica stallo di sosta per utenti disabili non conforme.
  2. Attraversamento pedonale non segnalato.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione parcheggio

Foto 2 - Vista parcheggio dir. est

Foto 3 - Stallo disabili – segnaletica incompleta

Foto 4 - Vista parcheggio dir. ovest

- **Via F. Santi - Agnesi - codice 07. B.2p**
- **Via F. Santi - codice 07. B.3p**

Parcheggio a servizio di attività di sport e tempo libero
Dotazione posti auto - 2p: n. 80 + 32 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.
Dotazione posti auto - 3p: n. 22 + 32 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  Parcheggio 2p
  1. Dotazione stalli disabili non conforme (- 1).
  2. Stallo disabili lungo recinzione: sbarco passeggero (Foto 4).
  3. Stallo disabili via Santi: dislivello sbarco (Foto 3).
  4. Attraversamento pedonale via Agnesi non illuminato - sbarco nord non pavimentato.

  Parcheggio 3p
  5. Dotazione stalli disabili non conforme (-1).
  6. Attraversamento pedonale via Santi non illuminato: sbarco ovest non segnalato; sbarco est non pavimentato.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea parcheggio

Foto 2 – Parcheggio 2p via Santi

Foto 3 – Parch. 2p via Santi - stallo disabili

Foto 4 – Parcheggio 2p via Agnesi – stallo disabili

Foto 5 – Via Santi: sbarco attraversamento pedonale non segnalato, non pavimentato, non illuminato

Foto 6 – Parcheggio 3p lato ingresso

- **Largo Atleti Azzurri d'Italia - codice 07. B.4p**

Parcheggio attività di sport e tempo libero
Dotazione posti auto interni: n. 102 stalli di cui n. 3 per utenza disabile.
Dotazione posti auto esterni: n. 50 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Segnaletica percorso pedonale accesso utenti disabili (Foto 4).
  2. Attraversamento pedonale non segnalato (Foto 2).
  3. Pavimentazione non conforme (Foto 2).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione parcheggi esterno e interno

Foto 2 – Via Agnesi - ingresso parcheggio esterno - attraversamento pedonale non segnalato

Foto 3 - Parcheggio interno – stalli per utenti disabili

Foto 4 – Largo A. d'Italia - vista parcheggio interno

- **Via Agnesi - codice 07. B.5p**

Parcheggio interrato a servizio di attività e residenza
Dotazione posti auto: n. 10 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Percorso pedonale non segnalato (Foto 2 - 3)
  2. Stallo utenti disabili non segnalato.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea ingresso parcheggio

Foto 2 – Vista da ovest

Foto 3 – Marciapiede perimetrale: pavimentazione dissestata
e dimensioni non conformi

- **Via M. Serao - codice 07. B.6p**

Parcheggio a servizio del centro sportivo – piscina comunale.
Dotazione posti auto: n. 58 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Segnaletica percorso pedonale accesso utenti disabili.
  2. Attraversamenti pedonalo non segnalato.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea ingresso parcheggio

Foto 2 – Vista parcheggio da via Serao

Foto 3 – Attraversamenti pedonali non segnalati

Foto 4 – Stalli per utenti disabili

- **Via Agnesi - codice 07. B.7p**

Parcheggio a servizio degli istituti scolastici e del centro sportivo
Dotazione posti auto: n. 198 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Segnaletica percorso pedonale accesso utenti disabili.
  2. Attraversamenti pedonali non segnalati e con dislivelli (Foto 3)
  3. Marciapiedi con ostacoli (Foto 3, 4, 6)
  4. Marciapiedi con pavimentazione dissestata (Foto da 6 a 9).
  5. Dislivelli non raccordati (Foto 4 – 6).
  6. Dotazione stalli per disabili non conforme (-3)
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione parcheggio

Foto 2 – Attraversamento pedonale con sbarco non ortogonale

Foto 3 – Attraversamento pedonale – sbarchi con dislivelli

Foto 4 – Marciapiede con dislivelli e ostacoli

Foto 5 – Stallo disabili: sbarco con dislivello

Foto 6 – Marciapiede - dissesto pavimentazione e ostacolo

Foto 7, 8, 9 – Marciapiede la ovest stadio: pavimentazione dissestata da apparato radicale

- **Largo Atleti Azzurri d'Italia - codice 07. B.8p**

Parcheggio interrato a servizio di attività e servizi.
Dotazione posti auto: n. 28 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  Non si rilevano criticità
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggio

Foto 2 – Percorso di collegamento a via Serao

Foto 3 – Stalli disabili adiacenti ingresso centro sportivo

- **Via G. Parini - codice 07. B.9p**
- **Via Rovagnati - Milano - codice 07. B.10p**

Parcheggio a servizio di attività del terziario direzionale
Dotazione posti auto - 9p: n. 79 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.
Dotazione posti auto - 10p: n. 66 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Segnaletica percorso pedonale accesso utenti disabili.
  2. Attraversamento pedonale non segnalato.
  3. Parcheggio 10p: Stalli utenti disabili non segnalato (-2).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggio

Foto 2 – Vista parcheggio 9p

Foto 3 – Stallo per utenti disabili parcheggio 9p

Foto 4 – 5 – Vista parcheggio 10p

- **Via Stadio - Agnesi - codice 07. B.11p**

Parcheggio a servizio delle scuole.
Dotazione posti auto: n. 100 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Segnaletica percorso pedonale accesso utenti disabili.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggio

Foto 2 – Ingresso da via Stadio

Foto 3 – Parcheggio da via Stadio

Foto 4 – Percorso pedonale da via Agnesi

Foto 5 – Ingresso da via Agnesi – stallo utenti disabili

- **Via Milano - codice 07. B.12p**

Parcheggio a servizio di attività e servizi.
Dotazione posti auto: n. 26 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  Non si rilevano criticità
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggio

- **Via G. Parini - codice 07. B.13p**

Parcheggio a servizio della residenza
Dotazione posti auto: n. 28 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Percorso pedonale non segnalato
  2. Stallo per utenti disabili non segnalato
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggio

Foto 2 – Vista parcheggio – attraversamento pedonale non segnalato.

- **Via G. Parini - codice 07. B.14p**

Parcheggio a servizio della residenza
Dotazione posti auto - ovest: n. 39 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.
Dotazione posti auto - est: n. 20 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Segnaletica attraversamento pedonale.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggio

Foto 2 – Parcheggio est – stallo disabili

Foto 3 – Vista parcheggio est

Foto 4 – Attraversamento pedonale non segnalato

Foto 5 - Parcheggio est – stallo disabili

Foto 6 – Vista parcheggio ovest

- **Via G. Parini - Kuliscioff - codice 07. B.15p**

Parcheggio a servizio della residenza
Dotazione posti auto: n. 28 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamento pedonale non segnalato
  2. Stallo per utenti disabili non segnalato
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggio

- **Via A. Kuliscioff - codice 07. B.16p**

Parcheggio a servizio della residenza.
Dotazione posti auto: n. 92 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Attraversamento pedonale non segnalato.
  2. Stalli utenti disabili non segnalati.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggio

Foto 2 – Vista parcheggio – attraversamento pedonale

- **Via Sabotino - codice 07. B.17p**

Parcheggio interrato a servizio di attività e servizi.
Dotazione posti auto: n. 26 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Stallo utenti disabili: sbarco lato passeggero non pavimentato (Foto 2).
  2. Attraversamenti pedonali non segnalati (Foto 3).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggio

Foto 2 – Ingresso parcheggio, stallo disabile, sbarco passeggero non pavimentato

Foto 3 – Ingresso parcheggio

Quadro conoscitivo - Ambito comunale

Quartiere 8 - San Giovanni - Bolagnos

- **Via Dolomiti - codice 08. B.1p**

Parcheggio al servizio di attività commerciali e terziario
Dotazione posti auto: n. 62 stalli di cui 2 stalli per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  Stallo disabili: sbarco lato passeggero non pavimentato.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea parcheggio - localizzazione

Foto 1 – Vista parcheggio - stallo disabili -
sbarco passeggero non pavimentato e con dislivello

- **Via Stelvio - codice 08. B.2p**

Parcheggio al servizio di attività del terziario.
Dotazione posti auto: n. 11 stalli di cui n. 0 dedicati a utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Stallo per disabili non segnalato.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Vista parcheggio

- **Via Castelli - Kolbe - codice 08. B.3p**

Parcheggio al servizio della residenza
Dotazione posti auto - Castelli: n. 45 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.
Dotazione posti auto - Kolbe: n. 16 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  Parcheggio via Castelli:
  1. Stalli per utenti disabili non segnalati
  2. Pavimentazione marciapiedi dissestata (Foto 2, 3, 4)..
  3. Ostacoli non segnalati sul corsello del parcheggio

  Parcheggio via Kolbe:
  4. Attraversamento pedonale ingresso non segnalato (Foto 6).
  5. Dislivelli attraversamenti pedonali (Foto 5 - 6).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazioni parcheggi

Foto 2 – Vista parcheggio via Castelli

Foto 3, 4 – Dettaglio pavimentazione marciapiedi dissestata

Foto 4 – Vista parcheggio via Kolbe

Foto 5 – Dislivelli attraversamento pedonale

Foto 6 – Dislivello accesso

- **Via Mons. Castelli - codice 08. B.4p**

Parcheggio a servizio di attività del terziario.
Dotazione posti auto:
- Lato pedonale - n. 51 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.
- Via Castelli - n. 68 stalli di cui n. 3 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  - Lato pedonale:
    1. Segnaletica stallo per utenza disabile non segnalato
    2. Attraversamento pedonale non segnalato (Foto 3)
    3. Dislivello attraversamento pedonale non raccordato (Foto 3).
  - Via Castelli:
    4. Attraversamento pedonale non segnalato
    5. Stallo disabile: sbarco lato passeggero con dislivello (Foto 6)
    6. Dislivello stallo/marciapiede non raccordato (Foto 4, 5).
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggi

Foto 2 – Vista parcheggi via Castelli

Foto 3 – Vista parcheggio lato percorso pedonale

Foto 4, 5, 6 – Via Castelli: Stalli per utenti disabili con dislivelli

- **Via per Cesano - codice 08. B.5p**

Parcheggio residenziale.
Dotazione posti auto lato nord: n. 5 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.
Dotazione posti auto lato sud: n. 22 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  Non si segnalano criticità.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

- **Via Pontida - codice 08. B.6p**

Parcheggio residenziale.
Dotazione posti auto: n. 64 stalli di cui n. 3 dedicati a utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  Area Volta: Manca segnaletica verticale stallo disabili.
  Area Volta/Lombardia: non si segnalano criticità.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 2, 3 - Vista area parcheggio – stallo per utente disabile

Foto 4 - Vista area parcheggio – stalli per utente disabile

- **Via Pallavicini - codice 08. B.7p**

Parcheggio a servizio della residenza
Dotazione posti auto: lato ovest n. 17 stalli di cui n. 0 per disabili.
Dotazione posti auto: lato est n. 32 stalli di cui n. 0 per disabili.
Dotazione posti auto: lato ovest n. 40 stalli di cui n. 3 per disabili.

- ***Principali criticità***
  - Parcheggio lato ovest (Foto 3)
    1. Attraversamento pedonale non segnalato.
    2. Percorso pedonale non segnalato.
    3. Stallo utenti disabili non segnalato.
  - Parcheggio lato est (Foto 4)
    4. Attraversamento pedonale non segnalato.
    5. Attraversamento pedonale da rilocalizzare - con dislivello.
    6. Stallo utenti disabili non segnalato.
  - Parcheggio via Carso (Foto 5)
    7. Attraversamento pedonale da rilocalizzare - con dislivello.
    8. Stallo utenti disabili: sbarco passeggeri non pavimentato.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  I parcheggi non sono interessati da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Vista parcheggio est

Foto 3 – Vista parcheggio ovest

Foto 3 – Vista parcheggio via Carso – pedonale da rilocalizzare

- **Via K. Marx - codice 08. B.8p**

Parcheggio a servizio di attività e residenza.
Dotazione posti auto: n. 49 stalli di cui n. 3 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Raccordo dislivello marciapiede.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Vista parcheggio – stallo disabili

Foto 3 – Vista parcheggio – lato sud

Foto 4 – Vista parcheggio – pavimentazione marciapiede dissestata

- **Via E. Toti - codice 08. B.9p**

Parcheggio a servizio di attività e residenza
Dotazione posti auto: n. 10 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Raccordo dislivello marciapiede.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 1 – Vista parcheggio via Toti – stallo disabili

Foto 2 – Sbarco lato passeggeri

- **Via Serenella - codice 08. B.10p**

Parcheggio a servizio di attività e residenza
Dotazione posti auto: n. 30 stalli, di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Stallo per utenti disabili non segnalato
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 1 – Vista parcheggio

- **Via M. Rosa - codice 08. B.11p**
- **Via Goldoni - codice 08. B.11p**
- **Via Ferravilla - codice 08. B.12p**

Parcheggio a servizio di attività e residenza
Dotazione posti auto:
- via M. Rosa - 11p - n. 51 stalli, di cui n. 0 per utenza disabile.
- Via Goldoni - 11p - n. 26 stalli, di cui n. 0 per utenza disabile.
- Via Ferravilla - 12p - n. 10 stalli, di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  - via M. Rosa
    1. Stallo disabili e attraversamento pedonale non segnalati
  - Via Goldoni
    2. Stallo disabili non segnalato
  - Via Ferravilla
    3. Stallo disabili e percorso pedonali non segnalati.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Vista parcheggio via M. Rosa

Foto 3, 4 – Vista parcheggio via Goldoni

Foto 5 – Vista parcheggio via Ferravilla

- **Via M. Rosa - codice 08. B.13p**
- **Via Di Vittorio- codice 08. B.14p**

Parcheggio a servizio di attività e servizi - mercato agricolo locale.
Fermata TPL e scuolabus.
Dotazione posti auto - 13p: n. 6 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.
Dotazione posti auto - 14p: n. 5 stalli di cui n. 0 per utenza disabile.

- ***Principali criticità***
  1. Dislivello lungo marciapiede.
  2. Attraversamenti pedonali non segnalati.
  3. Stalli disabili non segnalati.
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea

Foto 2 – Parcheggio via M. Rosa – accesso parco

Foto 3 – Parcheggio via Di Vittorio – accesso parco

- **Via Di Vittorio - codice 08. B.15p**
- **Via Di Vittorio - codice 08. B.15p**
- **Via Ferravilla - codice 08. B.15p**

Parcheggio per le attività, servizi alla persona, residenza
Dotazione posti auto - lato est: n. 135 stalli di cui n. 0 per disabili (- 3).
Dotazione posti auto - lato ovest: n. 18 stalli di cui n. 1 per disabili.
Dotazione posti auto - Ferravilla: n. 20 stalli di cui n. 0 per disabili (- 1).

- ***Principali criticità***
  - Parcheggio lato est
    1. Stallo disabili non segnalato
  - Parcheggio lato ovest
    2. Attraversamento pedonale non segnalato
  - Parcheggio via Ferravilla
    3. Stallo disabili non segnalato
- ***Interventi pianificati o programmati***
  I parcheggi non sono interessati da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 - Vista aerea – localizzazione parcheggi

Foto 2 – Parcheggio la est

Foto 3 – Parcheggio ovest

Foto 4 – Vista parcheggio arroccamento via Ferravilla

c) Area mercatale

- **Via S. Caterina - mercato nord - codice 01. B.1m**

Area utilizzata per il mercato ambulanti settimanale adiacente al parcheggio codice 03. B.5p.

- ***Principali criticità***
  1. Si rinvia alle indicazioni relative all'area codice 01. B.25p
- ***Interventi pianificati o programmati***
  Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**

Immagine 1 – Vista aerea - localizzazione

Foto 2 – Vista area mercato settimanale