
Oggetto: messa in sicurezza intersezione Via Cervese con Via Bastia, Fraz. Pievequinta, Forlì.





Segnaliamo l'opportunità di realizzare un'isola spartitraffico in rilevato, per invitare a procedere

con particolare prudenza e moderare la velocità nell'incrocio in curva.



Oggetto: dissesti in Via Serachieda, Fraz. Casemurate, Forlì.









porzione Via Serachieda in prossimità della Via Cervese

Segnaliamo che ci sono pericolosi avvallamenti nella strada di cui all'oggetto.

Profonde crepe e cedimenti strutturali fanno inesorabilmente scivolare il manto stradale verso lo scolo consorziale con pericolosi avvallamenti di decine di cm, mettendo in pericolo la circolazione dei veicoli, soprattutto di chi utilizza le due ruote per i propri spostamenti.



