

COMUNE DI GHISALBA

PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VARIANTE 1 IN ATTUAZIONE ALLA VARIANTE DEL P.L. PETRARCA

PIANO DEI SERVIZI

SCHEDE DEI SERVIZI ESISTENTI

DATA: Settembre 2015

L1 – ISTRUZIONE DI BASE

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Piano dei Servizi– PdS

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "CANONICO COSSALI"
	GRUPPO DI SERVIZIO	ISTRUZIONE DI BASE
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SCUOLA MATERNA
	CODICE DI SETTORE	L.1.1
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	PRIVATA
	INDIRIZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE – N. 4
	FOGLIO	9
	MAPPALE	163-1436
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	WWW.SCUOLACOSSALI.IT
BACINO D'UTENZA	COMUNALE	
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	175
	N. UTENTI	175
	REGIME DI GESTIONE	PRIVATO
	CONVENZIONE	DAL 07/10/91 AL 06/10/2010
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	30-06-2021
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	48
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	TRASPORTO COMUNALE-SEGHEZZI MORNICO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	1.030 MQ.
	N. PIANI	1
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	1.030 MQ.
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	SUFFICIENTE
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	ORARIO SCOLASTICO LUNEDI – VENERDI 8.30 – 15.45
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	LA STRUTTURA SCOLASTICA NON RISULTA IN GRADO DI ACCOGLIERE ALTRI UTENTI. L'AMMINISTRAZIONE DOVRÀ PREVEDERE UN AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE OVVERO REALIZZARE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA	
CRITICITA'	LA STRUTTURA PRESENTA CRITICITÀ NEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E NECESSITÀ DI CONTINUE MANUTENZIONI	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	SCUOLA PRIMARIA "C. COSSALI"
	GRUPPO DI SERVIZIO	ISTRUZIONE DI BASE
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SCUOLA ELEMENTARE
	CODICE DI SETTORE	L.1.2
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE
	FOGLIO	9
	MAPPAL	1074
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	WWW.ICMARTINENGO.IT
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	285
	N. UTENTI	240
	REGIME DI GESTIONE	PUBBLICO
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNE
	SCADENZA LOCAZIONE	NO
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	48
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	TRASPORTO COMUNALE – SEGHEZZI MORNICO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	SI – GRADINI ESTERNI
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	2.260 MQ.
	N. PIANI	3
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	PALESTRA 150 MQ.
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	2.410 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	ORARIO SCOLASTICO LUNEDI – VENERDI 8.30 – 12.30 14.00-16.00
	SERVIZI AGGIUNTIVI	NO
PARERE	LA STRUTTURA SCOLASTICA HA UN BACINO DI UTENZA COLLOCATO IN GHISALBA ED UNA LIMITATA CAPACITÀ DI ULTERIORE ASSORBIMENTO.	
CRITICITA'	NECESSITANO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
	GRUPPO DI SERVIZIO	ISTRUZIONE DI BASE
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SCUOLA MEDIA
	CODICE DI SETTORE	L.1.3
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA C. COSSALI
	FOGLIO	5
	MAPPALE	2317
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	
	INDIRIZZO WEB	WWW.ICMARTINENGO.IT
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	270
	N. UTENTI	150
	REGIME DI GESTIONE	PUBBLICO
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNE
	SCADENZA LOCAZIONE	NO
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	55
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	TRASPORTO COMUNALE – SEGHEZZI MORNICO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	3.600 MQ
	N. PIANI	2
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	500 MQ (PALESTRA PUBBLICA)
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	4.100 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	ORARIO SCOLASTICO LUNEDI – SABATO 8.00 – 13.00
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	LA STRUTTURA HA UN DISCRETO MARGINE DI ASSORBIMENTO DI ULTERIORE CAPIENZA. PER UNA MIGLIORE RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI SI DOVRA' PERO' PREVEDERE SPOSTAMENTO DEI LOCALI RIFERITI ALLE ASSOCIAZIONI.	
CRITICITA'	NON SI RAVVISANO PARTICOLARI CRITICITA'	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	MICRONIDO "CANONICO COSSALI"
	GRUPPO DI SERVIZIO	ISTRUZIONE DI BASE
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	ASILO NIDO
	CODICE DI SETTORE	L.1.4
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	PRIVATA
	INDIRIZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE – N. 4
	FOGLIO	9
	MAPPALE	163-1436
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	WWW.SCUOLACOSSALI.IT
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	30
	N. UTENTI	26
	REGIME DI GESTIONE	PRIVATO
	CONVENZIONE	07/10/91 AL 06/10/2010
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	30-06-2021
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	48
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	260 MQ.
	N. PIANI	1
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	260 MQ.
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	SUFFICIENTE
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	ORARIO SCOLASTICO LUNEDI – VENERDI 8.30 – 15.45
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	LA CAPACITA' DELLA STRUTTURA E' VICINA AL PROPRIO LIMITE DI CAPIENZA	
CRITICITA'	NON SI RAVVISANO POSSIBILITA' DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA, SI DOVRA' PERTANTO PENSARE AD UNA DIVERSA DISLOCAZIONE	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L2 – SERVIZI SOCIALI

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Piano dei Servizi– PdS

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CENTRO DIURNO DISABILI C.D.D.
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI SOCIALI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI
	CODICE DI SETTORE	L.2.1
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA C. COSSALI – N. 19
	FOGLIO	5
	MAPPALÉ	28
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	WWW.COOPERATIVAITACA.IT
	BACINO D'UTENZA	SOVRACOMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	40
	N. UTENTI	30-31
	REGIME DI GESTIONE	PRIVATO
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	PARROCCHIALE
	SCADENZA LOCAZIONE	30-06-2021
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	50
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	800 MQ.
	N. PIANI	4
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	800 MQ.
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	LUNEDI – VENERDI : 9.00 – 16.00
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	LA STRUTTURA RISULTA DI DIMENSIONI ADEGUATE IN FUNZIONE AI SERVIZI EROGATI.	
CRITICITA'	LA STRUTTURA EDILIZIA IN VERTICALE (N.4 PIANI) NON RISULTA PERFETTAMENTE CONFACENTE CON I BISOGNI DEGLI UTENTI	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CENTRO DIURNO ANZIANI
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI SOCIALI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZIO SOCIO-CULTURALE PER ANZIANI
	CODICE DI SETTORE	L.2.2
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA TORINO N°18
	FOGLIO	5
	MAPPALE	1416
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	CENTROANZIANIGHISALBA@YAHOO.IT
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	35
	N. UTENTI	30
	REGIME DI GESTIONE	PRIVATO
	CONVENZIONE	COMODATO D'USO GRATUITO - 2009
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNE
	SCADENZA LOCAZIONE	2013
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCES SIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	15
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	855 MQ
	N. PIANI	2
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	855 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	TUTTI I GIORNI DALLE 14.00 ALLE 18:00
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	STRUTTURA ADEGUATA ALLE RICHIESTE DEGLI UTENTI	
CRITICITA'	NON SI RILEVANO PARTICOLARI CRITICITÀ	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L3 – SERVIZI SANITARI

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Piano dei Servizi– PdS

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	AMBULATORIO MEDICO CONTI GIANLUIGI-CONTI LUANA - CARROZZO
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI SANITARI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	MEDICO
	CODICE DI SETTORE	L 3.1
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	PRIVATA
	INDIRIZZO	VIA ROMA – N. 19
	FOGLIO	7
	MAPPALE	796
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	*
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	3200
	REGIME DI GESTIONE	PRIVATO
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	PRIVATO
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	9
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO (PIANO TERRA)
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	65 MQ
	N. PIANI	1
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	65 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	ORARIO TUTTE LE MATTINE 8.30 – POMERIGGIO SALTUARIO 19.30
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	Struttura di modeste dimensioni fornisce un servizio adeguato all'utenza attuale	
CRITICITA'	La dimensione ridotta della struttura non consente di raggiungere livelli qualitativi elevati e servizi aggiuntivi a quelli minimi erogati (medico di base)	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	AMBULATORIO MEDICO SAMMARCO AGOSTINO
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI SANITARI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	MEDICO
	CODICE DI SETTORE	L 3.2
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	PRIVATA
	INDIRIZZO	VIA GHIDINI- N. 4
	FOGLIO	7
	MAPPALE	761
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	*
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	/
	REGIME DI GESTIONE	PRIVATO
	CONVENZIONE	AFFITTO CON LA PARROCCHIA
	PROPRIETA' IMMOBILE	PARROCCHIA
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	49
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO (PIANO TERRA)
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	49 MQ
	N. PIANI	1
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	49 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	/
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	Struttura di piccole dimensioni e ricollocabile in polo ambulatoriale più adeguato	
CRITICITA'	La dimensione ridotta della struttura non consente di raggiungere livelli qualitativi elevati e servizi aggiuntivi a quelli minimi erogati (medico di base)	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	AMBULATORIO MEDICO VOCASKOVA IVANA
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI SANITARI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	MEDICO
	CODICE DI SETTORE	L3.3
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	PRIVATA
	INDIRIZZO	VIA PROVINCIALE – N. 30/a
	FOGLIO	5
	MAPPALE	1216
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	*
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	1500
	REGIME DI GESTIONE	PRIVATO
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	PRIVATO
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	51
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO (PIANO TERRA)
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	56 MQ
	N. PIANI	1
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	56 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	/
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	Struttura di modeste dimensioni fornisce un servizio adeguato all'utenza attuale	
CRITICITA'	La dimensione ridotta della struttura non consente di raggiungere livelli qualitativi elevati e servizi aggiuntivi a quelli minimi erogati (medico di base)	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	AMBULATORIO MEDICO DOTT. OSIO
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI SANITARI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	MEDICO
	CODICE DI SETTORE	L 3.4
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	PRIVATA
	INDIRIZZO	VIA C. COSSALI,11
	FOGLIO	5
	MAPPALE	2317
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	/
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	/
	REGIME DI GESTIONE	PRIVATO
	CONVENZIONE	/
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	55
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO (PIANO TERRA)
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	44 MQ
	N. PIANI	PIANO TERRA
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	44 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	/
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	Struttura di modeste dimensioni fornisce un servizio adeguato all'utenza attuale	
CRITICITA'	Non si rilevano particolari criticità	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L4 – SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Piano dei Servizi– PdS

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	UFFICI COMUNALI
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZI COMUNALI
	CODICE DI SETTORE	L.4.1.1
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	PIAZZA GARIBALDI – N. 2
	FOGLIO	7
	MAPPALE	827-921
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	WWW.COMUNEGHISALBA.IT
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	24
	REGIME DI GESTIONE	PUBBLICO
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	42
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	900 MQ
	N. PIANI	3
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	900 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	LUNEDI – VENERDI 9.00 – 12.30 MARTEDI 15.00 – 16.00
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	STRUTTURA IDONEA ED ADEGUATA ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA	
CRITICITA'	NON SI RAVVISANO PARTICOLARI CRITICITÀ	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	MAGAZZINO COMUNALE
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZI COMUNALI
	CODICE DI SETTORE	L.4.1.2
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA STAMPA – S.N.C.
	FOGLIO	9
	MAPPALE	1857
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	/
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	/
	REGIME DI GESTIONE	PUBBLICO
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	7
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	280 MQ
	N. PIANI	1
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	MQ. 590,00 DI PERTINENZA
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	870,00 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	/
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	STRUTTURA IDONEA ED ADEGUATA ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA	
CRITICITA'	NON SI RAVVISANO PARTICOLARI CRITICITÀ	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PIATTAFORMA ECOLOGICA
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZI COMUNALI
	CODICE DI SETTORE	L.4.2.1
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA GHIDINI
	FOGLIO	9
	MAPPALE	4538
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	60
	REGIME DI GESTIONE	PUBBLICO
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCES SIBILITA'	N. POSTI AUTO ALL'INTERNO	20
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	4.000 MQ (SUP COPERTA MQ. 670)
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	4.000 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	LUNEDI – MERCOLEDI - SABATO 8.00 – 12.00 15.00-18.00
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	BUON FUNZIONAMENTO E SERVIZIO ADEGUATO ALLE NECESSITA'	
CRITICITA'	NON SI RILEVANO PARTICOLARI CRITICITA'	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CABINA ENEL
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZI COMUNALI
	CODICE DI SETTORE	L.4.2.2
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA ALBARELLI
	FOGLIO	5
	MAPPALE	2299
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	NO
BACINO D'UTENZA	SOVRACOMUNALE	
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	SOLO PERSONALE ADDETTO
	REGIME DI GESTIONE	PRIVATO
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	PRIVATO
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	0
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	8.860 MQ
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	8.860 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	/
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	SERVIZIO EFFICIENTE PER IL BACINO COMUNALE	
CRITICITA'	VICINANZA AD AREE PUBBLICHE (AREA FESTA, GIARDINI PUBBLICI). SI POTREBBE FAR PREVEDERE L'INTERRAMENTO DI PARTE DELLA LINEA AD ALTA TENSIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	DEPURATORE
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZIO DEPURAZIONE
	CODICE DI SETTORE	L.4.2.3
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD
	INTERESSE (locale, territoriale)	TERRITORIALE
	INDIRIZZO	VIA IV NOVEMBRE
	FOGLIO	8
	MAPPALE	1561
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	SOVRACOMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	2
	REGIME DI GESTIONE	COMUNALE
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNE
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	0
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	7.180 MQ
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	7.180 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	/
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	SERVIZIO EFFICIENTE PER IL BACINO D'UTENZA COMUNALE. .E' STATO DI RECENTE OGGETTO DI AMPLIAMENTO.	
CRITICITA'	NON SI RAVVISANO PROBLEMATICHE PARTICOLARI	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	UNIACQUE
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
	CODICE DI SETTORE	L.4.2.4
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA MALPAGA 22
	FOGLIO	5
	MAPPALE	4449
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	WWW.UNIAQUE.BG.IT
	BACINO D'UTENZA	SOVRACOMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	/
	REGIME DI GESTIONE	PUBBLICO
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	PRIVATA
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA' - INTERNI	80
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	34.770 MQ – 2.000 MQ edificio
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	34.770 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	LUNEDI-VENERDI 8.40-12.40 14.40 – 15.40
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	SERVIZIO EFFICIENTE CON UN BACINO D'UTENZA INTERCOMUNALE	
CRITICITA'	NON È DI COMPETENZA COMUNALE, MA NON SI RAVVISANO PROBLEMATICHE PARTICOLARI	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	TELECOM
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZIO TECNOLOGICO
	CODICE DI SETTORE	L.4.2.5
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA DEGLI ALPINI
	FOGLIO	9
	MAPPALÈ	1672
	SUB	/
	COMPATIBILITÀ CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	/
	BACINO D'UTENZA	SOVRACOMUNALE
GESTIONE	CAPACITÀ STRUTTURA	/
	N. UTENTI	/
	REGIME DI GESTIONE	PUBBLICO
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETÀ IMMOBILE	TELECOM
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITÀ	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITÀ - INTERNI	7
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITÀ	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	140 MQ
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	140 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITÀ	SI
	ORARI DI APERTURA	/
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	Servizio efficiente con un bacino d'utenza intercomunale	
CRITICITÀ	Non è di competenza comunale, ma non si ravvisano problematiche particolari	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CHIESA PARROCCHIALE "SAN LORENZO MARTIRE"
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZIO RELIGIOSO
	CODICE DI SETTORE	L4.3.1
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CASTELLO, N 8
	FOGLIO	7
	MAPPALE	E
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	/
	REGIME DI GESTIONE	PARROCCHIALE
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	CHIESA
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCES SIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	48
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	1.345 MQ
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	1.345 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	/
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	STRUTTURA IDONEA ED ADEGUATA ALLE ESIGENZE DELL'UTENZE	
CRITICITA'	NON SI RAVVISANO PARTICOLARI CRITICITA'	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	ORATORIO MASCHILE
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZIO RELIGIOSO
	CODICE DI SETTORE	L4.3.2
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA GHIDINI
	FOGLIO	7
	MAPPALE	184
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	/
	REGIME DI GESTIONE	PARROCCHIALE
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	CHIESA
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA' TRASPORTE PUBBLICO O CONVENZIONATO	49 +2 PER PORTATORI DI HANDICAP
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
FRUIBILITA'	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	1.565 MQ
	N. PIANI	2
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	2.335
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	3
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	3.900 MQ DI SLP (SUP. COMPLESSIVA 8.750 MQ.)
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	/
	SERVIZI AGGIUNTIVI	NO
PARERE	SPAZI E STRUTTURE CHE VERRANNO MODIFICATE CON IL PROSSIMO INTERVENTO DEL CINETRATRO E NUOVE AULE DIDATTICHE	
CRITICITA'	NON SI RAVVISANO CRITICITA'	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	SANTUARIO MADONNA DELLA CONSOLAZIONE
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZIO RELIGIOSO
	CODICE DI SETTORE	L4.3.3
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CANONICO COSSALI, N 37/A
	FOGLIO	7
	MAPPALE	A
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	/
	REGIME DI GESTIONE	PARROCCHIALE
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	CHIESA
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA' TRASPORTE PUBBLICO O CONVENZIONATO	36 + 2 PER PORTATORI DI HANDICAP
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
FRUIBILITA'	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	1.100 MQ DI SLP (CHIESA MQ. 590)
	N. PIANI	3
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	500 MQ.
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	2
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	1. 600 MQ DI SLP (SUP. COMPLESSIVA MQ. 10.930)
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	/
	SERVIZI AGGIUNTIVI	NO
PARERE	STRUTTURA CHE NECESSTITA' DI PARCO ATTREZZATO	
CRITICITA'	NON SI RAVVISANO CRITICITA'	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CHIESA SACRO CUORE
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZIO RELIGIOSO
	CODICE DI SETTORE	L4.3.4
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CASTELLO
	FOGLIO	5
	MAPPALE	B
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	/
	REGIME DI GESTIONE	PARROCCHIALE
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	RELIGIOSA
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCES SIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	48
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	305 MQ
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	305 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	/
	SERVIZI AGGIUNTIVI	NO
PARERE	SERVIZIO ADEGUATO	
CRITICITA'	NON SI RAVVISANO CRITICITA'	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CIMITERO
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZIO RELIGIOSO
	CODICE DI SETTORE	L4.4
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA GHIDINI
	FOGLIO	9
	MAPPALE	C
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	NO
BACINO D'UTENZA	COMUNALE	
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	/
	REGIME DI GESTIONE	PARROCCHIALE
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	CHIESA
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	52
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp) – AREA LOTTO	7.960 MQ
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	7.960 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	/
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	LA STRUTTURA E' STATA DI RECENTE OGGETTO DI AMPLIAMENTO	
CRITICITA'	NON SI RAVVISANO CRITICITA'	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	UFFICIO POSTALE
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI ISTITUZIONALI E RELIGIOSI
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SERVIZIO PUBBLICO
	CODICE DI SETTORE	L4.5.1
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CANONICO COSSALI, N.10
	FOGLIO	5
	MAPPALE	3404
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	/
	REGIME DI GESTIONE	PARROCCHIALE
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	CHIESA
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	45
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	/
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp) – AREA LOTTO	240 MQ
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	240 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	LUNEDI – VENERDI 8.30-14.00 SABATO 8.30-12.30
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	FABBRICATO ADEGUATO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI	
CRITICITA'	NON SI RAVVISANO CRITICITA'	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L5 – CULTURA E SPORT

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Piano dei Servizi– PdS

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	BIBLIOTECA COMUNALE
	GRUPPO DI SERVIZIO	CULTURA E SPORT
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	CULTURA
	CODICE DI SETTORE	L.5.1.1
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE – ATTREZZATURE ASSISTENZIALI ATTREZZATURE SOCIALI
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA LOCATELLI , N. 5
	FOGLIO	5 ALL. A
	MAPPALE	884
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	/
	INDIRIZZO WEB	BIBLIOTECA@COMUNEGHISALBA.IT
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	N. 10/15 GIORNALIERI
	REGIME DI GESTIONE	COMUNALE
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	NO
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	19
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	/
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	120 MQ.
	N. PIANI	2
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	ANTIQUARIUM (P.1) 60 MQ SALA RIUNIONI (P.1) 18 MQ COMMISSIONI E CONSULTA (P.1) 35 MQ
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	233 MQ.
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	REALIZZAZIONE 2006
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	BUONO
	ORARI DI APERTURA	LUNEDI VENERDI DALLE 15.00 ALLE 16.00 GIOVEDI DALLE 14.30 ALLE 18.3 SABATO DALLE 10.00 ALLE 12.00
SERVIZI AGGIUNTIVI	POSTAZIONE INTERNET	
PARERE	LA STRUTTURA RISPONDE AI BISOGNI SPECIFICI DELL'UTENZA, MA NON È ATTREZZATA PER RISPONDERE AD ESIGENZE LEGATE ALLA MULTIMEDIALITÀ	
CRITICITA'	NON PRESENTA PARTICOLARI CRITICITÀ	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CAMPO SPORTIVO
	GRUPPO DI SERVIZIO	CULTURA E SPORT
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	ATTREZZATURE SPORTIVE
	CODICE DI SETTORE	L.5.3.1
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE – IMPIANTI SPORTIVI
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIALE ALDO MORO
	FOGLIO	5
	MAPPALE	3589
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	TRIBUNA MAX 220
	N. UTENTI	50 MEDIA (ESCLUSI SPETTATORI)
	REGIME DI GESTIONE	COMUNALE
	CONVENZIONE	COMUNE-GESTORE
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	NO
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	49
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	CAMPO ALLENAMENTO TRIBUNA E SPOGLIATOI
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	26.530 MQ. SUP. TOTALE
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	SPOGLIATOI MQ. 300
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	26.530 MQ.
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	ORARIO ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	IL SERVIZIO RISULTA ADEGUATO, BEN UBICATO E PIENAMENTE SFRUTTATO DALL'UTENZA	
CRITICITA'	NESSUNA	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
—	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PALAZZETTO DELLO SPORT
	GRUPPO DI SERVIZIO	CULTURA E SPORT
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	ATTREZZATURE SPORTIVE
	CODICE DI SETTORE	L.5.3.2
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE – IMPIANTI SPORTIVI
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIALE ALDO MORO
	FOGLIO	5
	MAPPALE	2316
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	220 PERSONE
	N. UTENTI	150 SPETTATORI
	REGIME DI GESTIONE	COMUNALE
	CONVENZIONE	COMUNE-GESTORE
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	NO
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA' TRASPORTE PUBBLICO O CONVENZIONATO	9 + PARCHEGGI A SUD IMPIANTO SPORTIVO NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
FRUIBILITA'	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	BAR E SPOGLIATOI
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	846 MQ.
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	MQ. 224 + MQ.1.965 DI PERTINENZA
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	1
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	3.035 MQ.
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	BUONO
	ORARI DI APERTURA	ORARIO ATTIVITA' SPORTIVE
	SERVIZI AGGIUNTIVI	NO
PARERE	SERVIZIO ADEGUATO ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA	
CRITICITA'	NON RISULTANO PARTICOLARI CRITICITA'	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
-	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PISCINA SPAZIO SPORT
	GRUPPO DI SERVIZIO	CULTURA E SPORT
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	ATTREZZATURE SPORTIVE
	CODICE DI SETTORE	L.5.3.3
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE – IMPIANTI SPORTIVI
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIALE ALDO MORO
	FOGLIO	5
	MAPPALE	2031
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	SOVRACOMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	/
	REGIME DI GESTIONE	PRIVATA
	CONVENZIONE	COMUNE - GESTORE
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	/
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	73
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	BAR E SPOGLIATOI
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	2.965 MQ. DI SLP
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	MQ. 6.855,00 DI PERTINENZA
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	1
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	9.820,00 MQ.
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	BUONO
	ORARI DI APERTURA	ORARIO ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	RISULTA IN POSIZIONE CENTRALE ED ASSOLVE POSITIVAMENTE I SERVIZI RICHIESTI	
CRITICITA'	NON PRESENTA PARTICOLARI CRITICITA'	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
—	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	BOCCIODROMO
	GRUPPO DI SERVIZIO	CULTURA E SPORT
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	ATTREZZATURE SPORTIVE
	CODICE DI SETTORE	L.5.3.4
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE – IMPIANTI SPORTIVI
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIALE COSSALI 11
	FOGLIO	5
	MAPPALE	/
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	20 MEDIA (ESCLUSI SPETTATORI)
	REGIME DI GESTIONE	COMUNALE
	CONVENZIONE	COMUNE-CLUB SPORTIVO BIANCOROSSO GHISALBA
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	NO
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	49
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	/
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	385 MQ.
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	MQ. 935 DI PERTINENZA
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	1.320 MQ.
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	ORARIO ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	IL SERVIZIO RISULTA ADEGUATO, BEN UBICATO E PIENAMENTE SFRUTTATO DALL'UTENZA	
CRITICITA'	NESSUNA	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
—	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CAMPI TENNIS
	GRUPPO DI SERVIZIO	CULTURA E SPORT
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	ATTREZZATURE SPORTIVE
	CODICE DI SETTORE	L.5.3.5
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE – IMPIANTI SPORTIVI
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIALE ALDO MORO
	FOGLIO	5
	MAPPALE	3589
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	20 MEDIA
	REGIME DI GESTIONE	COMUNALE
	CONVENZIONE	COMUNE-CLUB SPORTIVO BIANCOROSSO GHISALBA
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	NO
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	49
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	/
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	1.370 MQ.
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	MQ. 1.510 DI PERTINENZA
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	2.880 MQ.
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	ORARIO ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	DIMENSIONATO ALL'UTENZA COMUNALE	
CRITICITA'	NON SI RAVVISANO CRITICITA'	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
-	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE
	GRUPPO DI SERVIZIO	CULTURA E SPORT
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	ATTREZZATURE SPORTIVE
	CODICE DI SETTORE	L.5.3.6
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE – IMPIANTI SPORTIVI
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIALE FRANCESCA
	FOGLIO	7
	MAPPALE	1488/1489/184
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	50 MEDIA
	REGIME DI GESTIONE	PARROCCHIA
	CONVENZIONE	/
	PROPRIETA' IMMOBILE	PARROCCHIA
	SCADENZA LOCAZIONE	NO
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	49
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	/
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	6.595 MQ.
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	6.595 MQ.
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	ORARIO ORATORIO
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	L'AREA SUBIRA' UNA TRASFORMAZIONE CON LA REALIZZAZIONE DEL CINE-TEATRO. IL CAMPO VERRA' TRASLATO A NORD	
CRITICITA'	ATTUALMENTE POCO UTILIZZATO	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
1	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	AREA FESTE
	GRUPPO DI SERVIZIO	CULTURA E SPORT
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	ATTREZZATURE SPORTIVE
	CODICE DI SETTORE	L.5.3.7
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA ALBARELLI/BORSELLINO
	FOGLIO	7
	MAPPALE	3450
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	/
	N. UTENTI	1.000 MEDIA
	REGIME DI GESTIONE	COMUNALE
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	NO
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	37
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	/
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	1.060,00 MQ. SLP
	N. PIANI	1
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	MQ. 7.140 DI PERTINENZA
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	8.200,00 MQ.SLP
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	ORARIO ORATORIO
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	IL SERVIZIO RISULTA ADEGUATO, BEN UBICATO E PIENAMENTE SFRUTTATO DALL'UTENZA	
CRITICITA'	NON SI RILEVANO PARTICOLARI CRITICITA'	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
-	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L6 – VERDE

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Piano dei Servizi– PdS

IDENTIFICAZIONE	riepilogo	VERDE
	LIVELLO DI SERVIZIO	VERDE
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	VERDE
	CODICE DI SETTORE	L6.2 – L6.3 – L6.4 da 1 a 39
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE/INTERCOMUNALE
	PARERE	<p>L'analisi dello stato di fatto dell'offerta rende evidente:</p> <p>VERDE PUBBLICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancanza di aree a verde fruibile nella zona produttiva - in generale i giardini pubblici hanno dimensioni molto piccole, limitative sotto il profilo della loro fruibilità e della risposta qualitativa alle aspettative del pubblico; - l'unico parco pubblico di adeguate dimensioni è il parco "Cossali" ubicato nella zona est del comune; - vi sono molti spazi destinati a verde pubblico e ceduti al comune da recenti lottizzazioni che denotano scarsa qualità sia per la loro ubicazione sia per la loro conformazione. In realtà hanno più il sapore di spazi di risulta che non spazi a verde attrezzato <p>VERDE AMBIENTALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - vi è una grande potenzialità dettata dalla presenza dell'ambito fluviale del Serio, oggi fruita nel solo "Parco F.lli Traina", ma che potrebbe essere collegata meglio alla restante parte del territorio di Ghisalba e resa interagente con il sistema agrario <p>VERDE DI CONNESSIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancanza di adeguate connessioni e strutture verdi in grado di creare una efficiente rete ecologica primaria; - Si segnala un'opportunità rilevante rappresentata dalla possibilità di mettere in relazione fisica il verde del Parco Serio con il nuovo parco Urbano spondale Bike ed il nuovo Parco spondale Serio Sud all'interno di un progetto unitario dell'infrastruttura verde.

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
_	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L6.2.01

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCO COSSALI
	LIVELLO DI SERVIZIO	VERDE
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCO DI INTERESSE LOCALE
	CODICE DI SETTORE	L.6.2.01
	CLASSE DI STANDARD	
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA C. COSSALI ,VIA PORTICI
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
BACINO D'UTENZA		
ACCESSIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	16.038 MQ.
	PARCHEGGI IN PROSSIMITA'	SI
	PROSSIMITA' ALTRI SERVIZI	CENTRO DIURNO DISABILI - SANTUARIO
FRUITABILITA'	ORARIO APERTURA	SEMPRE APERTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
STATO DI CONSERVAZIONE	ARREDO URBANO	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SOGGETTO A MANUTENZIONE	SI
	COMPONENTE VEGETALE	DI VECCHIO IMPIANTO
	ILLUMINAZIONE	BUONO
PARERE		VALUTAZIONE DA RIFERIRSI AL SISTEMA COMPLESSIVO DEL VERDE
CRITICITA'		VEDASI ANALISI SUL SISTEMA DEL VERDE

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L6.2.02

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCO F.LLI TRAINA
	LIVELLO DI SERVIZIO	VERDE
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCO DI INTERESSE LOCALE
	CODICE DI SETTORE	L.6.2.02
	CLASSE DI STANDARD	
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA GHIDINI
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
BACINO D'UTENZA		
ACCESSIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	51.785 MQ.
	PARCHEGGI IN PROSSIMITA'	SI
	PROSSIMITA' ALTRI SERVIZI	AREA SPONDALE SERIO
FRUIBILITA'	ORARIO APERTURA	SEMPRE APERTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
	ARREDO URBANO	BUONO
STATO DI CONSERVAZIONE	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SOGGETTO A MANUTENZIONE	SI
	COMPONENTE VEGETALE	DI VECCHIO IMPIANTO
	ILLUMINAZIONE	NO
PARERE	VALUTAZIONE DA RIFERIRSI AL SISTEMA COMPLESSIVO DEL VERDE	
CRITICITA'	VEDASI ANALISI SUL SISTEMA DEL VERDE	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.6.3.01

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	GIARDINI "AVIS AIDO" VIA DEGLI ALPINI
	LIVELLO DI SERVIZIO	VERDE
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	GIARDINO DI INTERESSE LOCALE
	CODICE DI SETTORE	L.6.3.01
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE – VERDE PUBBLICO
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA DEGLI ALPINI
	FOGLIO	/
	MAPPALE	/
	SUB	
BACINO D'UTENZA		
ACCESSIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	7.891 MQ.
	PARCHEGGI IN PROSSIMITA'	SI
	PROSSIMITA' ALTRI SERVIZI	NO
FRUITABILITA'	ORARIO APERTURA	SEMPRE APERTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
	ARREDO URBANO	BUONO
STATO DI CONSERVAZIONE	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SOGGETTO A MANUTENZIONE	SI
	COMPONENTE VEGETALE	DI VECCHIO IMPIANTO
	ILLUMINAZIONE	BUONO
PARERE	VALUTAZIONE DA RIFERIRSI AL SISTEMA COMPLESSIVO DEL VERDE	
CRITICITA'	VEDASI ANALISI SUL SISTEMA DEL VERDE	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.6.3.02

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	GIARDINI "C. FACCHINETTI"
	LIVELLO DI SERVIZIO	VERDE
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	GIARDINO DI INTERESSE LOCALE
	CODICE DI SETTORE	L.6.3.02
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE – VERDE PUBBLICO
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	CORSO EUROPA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
BACINO D'UTENZA		
ACCESSIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	5.286 MQ.
	PARCHEGGI IN PROSSIMITA'	SI
	PROSSIMITA' ALTRI SERVIZI	NO
FRUITABILITA'	ORARIO APERTURA	SEMPRE APERTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
	ARREDO URBANO	BUONO
STATO DI CONSERVAZIONE	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SOGGETTO A MANUTENZIONE	SI
	COMPONENTE VEGETALE	DI VECCHIO IMPIANTO
	ILLUMINAZIONE	/
PARERE	VALUTAZIONE DA RIFERIRSI AL SISTEMA COMPLESSIVO DEL VERDE	
CRITICITA'	VEDASI ANALISI SUL SISTEMA DEL VERDE	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.6.3.03

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	GIARDINI VIA FIUME SERIO
	LIVELLO DI SERVIZIO	VERDE
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	GIARDINO DI INTERESSE LOCALE
	CODICE DI SETTORE	L.6.3.03
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE – VERDE PUBBLICO
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA FIUME SERIO
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
BACINO D'UTENZA		
ACCESSIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	1.976 MQ.
	PARCHEGGI IN PROSSIMITA'	SI
	PROSSIMITA' ALTRI SERVIZI	NO
FRUIBILITA'	ORARIO APERTURA	SEMPRE APERTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
	ARREDO URBANO	BUONO
STATO DI CONSERVAZIONE	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SOGGETTO A MANUTENZIONE	SI
	COMPONENTE VEGETALE	DI VECCHIO IMPIANTO
	ILLUMINAZIONE	/
PARERE	VALUTAZIONE DA RIFERIRSI AL SISTEMA COMPLESSIVO DEL VERDE	
CRITICITA'	VEDASI ANALISI SUL SISTEMA DEL VERDE	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.6.3.04

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	GIARDINI "FANTE G. ROZZONI"
	LIVELLO DI SERVIZIO	VERDE
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	GIARDINO DI INTERESSE LOCALE
	CODICE DI SETTORE	L.6.3.04
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE – VERDE PUBBLICO
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA ADDA/ADIGE
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
BACINO D'UTENZA		
ACC ESSI BILIT A'	SUPERFICIE FONDIARIA	5.216 MQ.
	PARCHEGGI IN PROSSIMITA'	SI
	PROSSIMITA' ALTRI SERVIZI	NO
FRUII BILIT A'	ORARIO APERTURA	SEMPRE APERTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
STATO DI CONSERVAZIO NE	ARREDO URBANO	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SOGGETTO A MANUTENZIONE	SI
	COMPONENTE VEGETALE	DI VECCHIO IMPIANTO
	ILLUMINAZIONE	/
<i>PARERE</i>		VALUTAZIONE DA RIFERIRSI AL SISTEMA COMPLESSIVO DEL VERDE
<i>CRITICITA'</i>		VEDASI ANALISI SUL SISTEMA DEL VERDE

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.6.3.05

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	GIARDINI VIA CARDUCCI
	LIVELLO DI SERVIZIO	VERDE
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	GIARDINO DI INTERESSE LOCALE
	CODICE DI SETTORE	L.6.3.05
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE – VERDE PUBBLICO
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CARDUCCI
	FOGLIO	/
	MAPPALE	/
	SUB	
BACINO D'UTENZA		
ACCESSIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	1.675 MQ.
	PARCHEGGI IN PROSSIMITA'	SI
	PROSSIMITA' ALTRI SERVIZI	NO
FRUITABILITA'	ORARIO APERTURA	SEMPRE APERTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
STATO DI CONSERVAZIONE	ARREDO URBANO	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SOGGETTO A MANUTENZIONE	SI
	COMPONENTE VEGETALE	DI VECCHIO IMPIANTO
ILLUMINAZIONE	/	
PARERE	VALUTAZIONE DA RIFERIRSI AL SISTEMA COMPLESSIVO DEL VERDE	
CRITICITA'	VEDASI ANALISI SUL SISTEMA DEL VERDE	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L7 – MOBILITA' E SOSTA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Piano dei Servizi– PdS

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	riepilogo	PARCHEGGI
	LIVELLO DI SERVIZIO	MOBILITA' E SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SOSTA
	CODICE DI SETTORE	L7.2.1 - L7.2.2 - L7.2.3 - L7.2.4 - L7.2.5
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	PARERE	<p>Struttura del sistema dei parcheggi esistente:</p> <p><i>Il nucleo Storico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nella zona del Centro storico si è rilevata una carenza di offerta di spazi per la sosta ulteriormente aggravata dalla estrema frammentazione dei posti auto dislocati in slarghi stradali non esattamente progettati per lo scopo. In previsione vi è la realizzazione di un grande parcheggio pubblico in via A. Locatelli dimensionato per circa 90 posti auto. A tale progetto sono affidati i compiti di risolvere in parte l'esigenza di parcheggi <p><i>Zone residenziali esterne</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'analisi evidenzia una situazione accresciuta e modificatasi in modo apparentemente spontaneo nel tempo: la dislocazione dei parcheggi pubblici ha seguito in parte lo sviluppo urbano più sotto il profilo di garantire una vicinanza di volta in volta ai nuovi edifici che di rispondenza ad un sistema integrato e gerarchicamente organizzato in parcheggi primari rete dei percorsi (ciclopeditoni) condizione primaria per la realizzazione di spazi pubblici di qualità'. La situazione migliora nelle aree interessate dai Piani di Lottizzazione con una buona disposizione di spazi a parcheggi pubblici. <p><i>La Zona Produttiva:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - La zona produttiva non presenta particolari criticità in quanto a dotazione di parcheggi. Le aree definite dai nuovi Piani di Lottizzazione, recentemente realizzati, risultano ben servite da parcheggi ad uso pubblico. La zona produttiva posta a nord-est prevede parte di di slp in commerciale ma anche in questo caso risulta calibrato il numero dei posti auto. - Vi è una previsione di nuova realizzazione di area commerciale posta a nord della strada provinciale N 122 con una buona previsione di parcheggi.

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
_	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.02

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA IV NOVEMBRE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.01
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA TIV NOVEMBRE
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.798
	N. POSTI	51 AUTO + 6 MOTO
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.10

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA STAMPA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.10
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA STAMPA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 88
	N. POSTI	7
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.100

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA SAN PIETRO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.100
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD PRODUTTIVO
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA SAN PIETRO
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 220
	N. POSTI	15
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.101

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO P.A. PRODUTTIVO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.101
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD PRODUTTIVO
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	via San Pietro
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 152
	N. POSTI	12
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.102

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA TORINO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.102
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA TORINO
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 282
	N. POSTI	19
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.103

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA MILANO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.103
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA MILANO
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 212
	N. POSTI	14
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.11

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CIURLINA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.11
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CIURLINA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1.626
	N. POSTI	35
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.12

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CIURLINA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.12
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CIURLINA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 364
	N. POSTI	21
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	IN LINEA
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.13

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA PIEMONTE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.13
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA PIEMONTE
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	DUE PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 551
	N. POSTI	11
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.14

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA PIEMONTE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.14
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA PIEMONTE
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	DUE PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 363
	N. POSTI	31
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.15

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO CORSO EUROPA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.15
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	CORSO EUROPA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	DUE PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 221
	N. POSTI	6 AUTO 7 MOTOCICLI
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.16

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA LIGURIA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.16
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA LIGURIA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 492
	N. POSTI	20
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	SCARSA
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.17

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA GHIDINI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.17
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA GHIDINI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1.345
	N. POSTI	49 AUTO 12 MOTOCICLI
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.18

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CIURLINA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.18
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CIURLINA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 249
	N. POSTI	14
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.19

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA EMILIA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.19
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA EMILIA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 165
	N. POSTI	9
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	SCARSA
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.02

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA TICINO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.02
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA TICINO
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.1.617
	N. POSTI	50 TEORICI
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	ASSENTE
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.20

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA GHIDINI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.20
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA GHIDINI
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 222
	N. POSTI	11
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.21

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA ADDA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.21
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA ADDA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 304
	N. POSTI	20
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.22

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA ADDA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.22
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA ADDA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 482
	N. POSTI	23
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.23

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA FIUME SERIO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.23
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA FIUME SERIO
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 287
	N. POSTI	17
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.24

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA ALBARELLI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.24
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA ALBARELLI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 159
	N. POSTI	12
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	IN LINEA
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.25

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA ALBARELLI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.25
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA ALBARELLI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1.275
	N. POSTI	37AUTOVETTURE + 4 MOTOCICLI
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.26

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA BORSELLINO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.26
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA BORSELLINO
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 517
	N. POSTI	7
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.27

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA BORSELLINO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.27
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA BORSELLINO
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 506
	N. POSTI	41
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.28

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA FRANCESCA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.28
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA FRANCESCA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 240
	N. POSTI	17
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	IN LINEA
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.29

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA FRANCESCA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.29
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA FRANCESCA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 952
	N. POSTI	25
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.03

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA TICINO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.03
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA TICINO
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 232
	N. POSTI	21
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.30

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA UNGARETTI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.30
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA UNGARETTI
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 345
	N. POSTI	5
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	SCARSA
	PULIZIA AREA	ASSENTE
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITA'		ARREDO URBANO DEGRADATO

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.31

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA ADIGE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.31
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA ADIGE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 424
	N. POSTI	28
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.32

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA FRANCESCA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.32
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA FRANCESCA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 221
	N. POSTI	15
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	IN LINEA
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		STALLO DISABILI TROPPO ADIACENTE AL DOSSO

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.33

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA DALLA CHIESA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.33
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA DALLA CHIESA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 771
	N. POSTI	58
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.34

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CALIPARI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.34
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CALIPARI
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 401
	N. POSTI	28
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.35

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA FALCONE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.35
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA FALCONE
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 268
	N. POSTI	22
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.36

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA FALCONE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.36
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA FALCONE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 94
	N. POSTI	8
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.37

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA FALCONE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.37
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA FALCONE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 136
	N. POSTI	12
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.38

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA FALCONE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.38
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA FALCONE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 107
	N. POSTI	8
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.39

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA FALCONE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.39
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA FALCONE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 106
	N. POSTI	8
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.04

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA TICINO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.04
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA TICINO
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	DUE PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.1.144
	N. POSTI	43
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	SCARSO
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.40

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA GUICCIARDINI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.40
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA GUICCIARDINI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 113
	N. POSTI	8
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.41

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA GUICCIARDINI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.41
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA GUICCIARDINI
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 142
	N. POSTI	9
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.42

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CALCINATE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.42
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CALCINATE
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 415
	N. POSTI	9
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.43

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CALCINATE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.43
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CALCINATE
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1.817
	N. POSTI	27 AUTOVETTURE + 8 MOTOCICLI
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	SCARSA
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		NECESSITA DI UNO STALLO PER DISABILI

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.44

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA MACCHIAVELLI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.44
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA MACCHIAVELLI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 189
	N. POSTI	14
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.45

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA ALFIERI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.45
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA ALFIERI
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 556
	N. POSTI	38
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	SCARSA
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.46

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA MORO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.46
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA MORO
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1.083
	N. POSTI	73
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.47

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA MORO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.47
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA MORO
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	DUE PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 2.048
	N. POSTI	49 AUTOVETTURE + 24 MOTOCICLI
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.48

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA COSSALI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.48
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA COSSALI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1.396
	N. POSTI	31 AUTOVETTURE + 8 MOTOCICLI
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.49

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA COSSALI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.49
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA COSSALI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	DUE PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 507
	N. POSTI	14
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		RIORGANIZZAZIONE DEI SENSI DI DIREZIONE-CREAZIONE STALLO DISABILI-RIDISEGNO ARREDO URBANO
CRITICITA'		VIARIO-ARREDI-CARTELLONISTICA-ACCESSO DISABILITA'

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.05

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA GHIDINI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.05
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA GHIDINI
	FOGLIO	
	MAPPALÉ	
	SUB	
ACCESSIBILITÀ	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITÀ DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITÀ	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 425
	N. POSTI	18
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITÀ DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	ASSENTE
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITÀ		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.50

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA PORTICO NUOVO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.50
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA PORTICO NUOVO
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 329
	N. POSTI	18
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	IN LINEA
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.51

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA LEONARDO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.51
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA LEONARDO
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 443
	N. POSTI	33
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.52

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA MICHELANGELO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.52
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA MICHELANGELO
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 328
	N. POSTI	24
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.53

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CELLINI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.53
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CELLINI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 289
	N. POSTI	20
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.54

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CARDUCCI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.54
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CARDUCCI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 84
	N. POSTI	5
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.55

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CARDUCCI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.55
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CARDUCCI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 165
	N. POSTI	9
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	SCARSA
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.56

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA LEOPARDI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.56
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA LEOPARDI
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 53
	N. POSTI	3
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.57

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA COSSALI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.57
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA COSSALI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 598
	N. POSTI	38
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.58

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA NOVARA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.58
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA NOVARA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 226
	N. POSTI	17
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.59

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA VITE VECCHIA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.59
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA VITE VECCHIA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 213
	N. POSTI	12
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.06

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA GHIDINI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.06
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA GHIDINI
	FOGLIO	
	MAPPALÉ	
	SUB	
ACCESSIBILITÀ	PUNTI DI ACCESSO	DUE PUNTI DI ACCESSO
	MODALITÀ DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITÀ	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 676
	N. POSTI	30
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITÀ DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITÀ		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.60

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA COSSALI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.60
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA COSSALI
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	DUE PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1.104
	N. POSTI	36
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.61

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA VERONA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.61
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA VERONA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 323
	N. POSTI	22
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.62

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA FIRENZE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.62
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA FIRENZE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 200
	N. POSTI	16
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.63

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA PADOVA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.63
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA PADOVA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 323
	N. POSTI	22
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.64

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA VERONA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.64
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA VERONA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 295
	N. POSTI	22
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.65

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA PADOVA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.65
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA PADOVA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 489
	N. POSTI	46
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.66

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA VITE VECCHIA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.66
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA VITE VECCHIA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 260
	N. POSTI	24
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.67

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA VITE VECCHIA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.67
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA VITE VECCHIA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 337
	N. POSTI	25
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.68

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA DE GASPERI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.68
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA DE GASPERI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 903
	N. POSTI	56
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	IN LINEA
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.69

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA DEI BERSAGLIERI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.69
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA DEI BERSAGLIERI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 213
	N. POSTI	13
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	IN LINEA
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.07

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA PRIVATA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.07
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA PRIVATA
	FOGLIO	
	MAPPALÉ	
	SUB	
ACCESSIBILITÀ	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITÀ DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITÀ	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 123
	N. POSTI	8
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITÀ DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ORIZZONTALE ASSENTE
PARERE		
CRITICITÀ		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.70

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA VITE VECCHIA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.70
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA VITE VECCHIA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 202
	N. POSTI	7
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.71

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA GENOVA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.71
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA GENOVA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 96
	N. POSTI	7 CALCOLATI GRAFICAMENTE
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		INDIVIDUARE 7 STALLI AUTO INCLINATI AFFIANCATI
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.72

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA XXV APRILE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.72
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA XXV APRILE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 605
	N. POSTI	18
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	ASSENTE
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.73

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA XXV APRILE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.73
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA XXV APRILE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1.601
	N. POSTI	40
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	/
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.74

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CIURLINA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.74
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CIURLINA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	DUE PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 992
	N. POSTI	26
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI E IN LINEA
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	ASSENTE
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.75

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CIURLINA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.75
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CIURLINA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 447
	N. POSTI	14 CALCOLATI GRAFICAMENTE
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	SCARSA
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.76

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CIURLINA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.76
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CIURLINA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 975
	N. POSTI	26
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	SCARSA
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.77

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA LOMBARDIA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.77
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA LOMBARDIA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 354
	N. POSTI	24
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	SENSO UNICO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.78

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA VITTORIO VENETO-EUROPA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.78
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA VITTORIO VENETO-EUROPA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1.985
	N. POSTI	50
	N. POSTI PER DISABILI	2
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	SENSO UNICO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.79

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA EUROPA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.79
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA EUROPA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	DUE PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 256
	N. POSTI	10
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.08

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA STAMPA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.08
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA STAMPA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 377
	N. POSTI	13
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.80

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CAGNOLA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.80
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CAGNOLA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 143
	N. POSTI	10
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.81

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CAGNOLA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.81
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CAGNOLA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 54
	N. POSTI	3
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.82

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA VITTORIO VENETO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.82
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA VITTORIO VENETO
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 398
	N. POSTI	12
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.83

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA VITE VECCHIA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.83
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA VITE VECCHIA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 232
	N. POSTI	13
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.84

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA ROSSINI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.84
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA ROSSINI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 107
	N. POSTI	8
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.85

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA VERDI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.85
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA VERDI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 81
	N. POSTI	7
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.86

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA VERDI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.86
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA VERDI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 75
	N. POSTI	6
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.87

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CIRCONVALLAZIONE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.87
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 625
	N. POSTI	19
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.88

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA RODARI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.88
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA RODARI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 167
	N. POSTI	12
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.89

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO LARGO DON POLONI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.89
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	LARGO DON POLONI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 177
	N. POSTI	15
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.09

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA STAMPA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.09
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA STAMPA
	FOGLIO	
	MAPPALÈ	
	SUB	
ACCESSIBILITÀ	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITÀ DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITÀ	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 251
	N. POSTI	19
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITÀ DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITÀ		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.90

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.90
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 99
	N. POSTI	8
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.91

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.91
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 109
	N. POSTI	8
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.92

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA PROVINCIALE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.92
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA PROVINCIALE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 45
	N. POSTI	30 POSTI CICLI COPERTI
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.93

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA LOCATELLI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.93
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA LOCATELLI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 40
	N. POSTI	2 AUTOVETTURE + 4 MOTOCICLI
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	IN LINEA
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.94

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CIRCONVALLAZIONE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.94
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 670
	N. POSTI	29
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.95

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CIRCONVALLAZIONE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.95
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 72
	N. POSTI	13 MOTOCICLI
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.96

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA PIAVE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.96
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA PIAVE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 36
	N. POSTI	3
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	IN LINEA
SENSO DI MARCIA	SENSO UNICO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	SCARSA
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.97

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA PIAVE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.97
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA PIAVE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 63
	N. POSTI	5
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	IN LINEA
SENSO DI MARCIA	SENSO UNICO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.98

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO P.A. PRODUTTIVO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.98
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD PRODUTTIVO
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	P.A. PRODUTTIVO "S.P. 122 Francesca"
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 5.183
	N. POSTI	385
	N. POSTI PER DISABILI	6
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.99

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA SAN PIETRO
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.99
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD PRODUTTIVO
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	Via San Pietro
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 50
	N. POSTI	4
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.2.01

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA FRANCESCA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.2.01
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA FRANCESCA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	DUE PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1.269
	N. POSTI	31
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	A TEMPO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	ASSENTE ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.2.02

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.2.02
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	MQ. 63
	N. POSTI	5
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	A TEMPO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	SENSO UNICO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.2.03

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA ROMA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.2.03
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA ROMA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 110
	N. POSTI	9
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	A TEMPO
	TIPOLOGIA	IN LINEA
	SENSO DI MARCIA	SENSO UNICO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.2.04

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA PROVINCIALE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.2.04
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA PROVINCIALE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 63
	N. POSTI	4
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	A TEMPO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	SENSO UNICO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.2.05

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA LOCATELLI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.2.05
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA LOCATELLI
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 165
	N. POSTI	13
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	A TEMPO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	SCARSA
	SEGNALETICA	SCARSA ORIZZONTALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.2.06

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO PIAZZA GARIBALDI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.2.06
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	PIAZZA GARIBALDI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 52
	N. POSTI	2 AUTO - 1 CARICO SCARICO - 4 MOTOCICLI - 10 CICLI
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	A TEMPO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	SENSO UNICO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.2.07

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO PIAZZA GARIBALDI
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.2.07
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	PIAZZA GARIBALDI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 220
	N. POSTI	20
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	A TEMPO
	TIPOLOGIA	IN LINEA
	SENSO DI MARCIA	SENSO UNICO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.3.01

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA FRANCESCA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.3.01
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA FRANCESCA
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 474
	N. POSTI	16 TEORICI
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	RISERVATO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	SCARSA
	PAVIMENTAZIONE	SCARSA
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.3.02

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA PROVINCIALE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.3.02
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA PROVINCIALE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	PIU' PUNTI DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 264
	N. POSTI	15
	N. POSTI PER DISABILI	/
	MODALITA' DI UTILIZZO	RISERVATO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.4.01

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA XXV APRILE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.4.01
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD PRODUTTIVO
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA XXV APRILE
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 1.340
	N. POSTI	10 AUTOCARRI
	N. POSTI PER DISABILI	
	MODALITA' DI UTILIZZO	
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
	SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	ASSENTE VERTICALE
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.5.01

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO "PL LEVATE" PARTE SUD IN ATTUAZIONE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.5.01
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	PL LEVATE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	
	MODALITA' DI ACCESSO	
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.5.710
	N. POSTI	145
	N. POSTI PER DISABILI	
	MODALITA' DI UTILIZZO	
	TIPOLOGIA	
SENSO DI MARCIA		
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	
	PAVIMENTAZIONE	
	PULIZIA AREA	
	SEGNALETICA	
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.5.02

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO "PL LEVATE" PARTE NORD IN ATTUAZIONE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.5.02
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	PL LEVATE
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	
	MODALITA' DI ACCESSO	
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 290
	N. POSTI	21
	N. POSTI PER DISABILI	
	MODALITA' DI UTILIZZO	
	SENSO DI MARCIA	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	
	PAVIMENTAZIONE	
	PULIZIA AREA	
	SEGNALETICA	
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.5.03

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA PORTICO NUOVO IN ATTUAZIONE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.5.03
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA PORTICO NUOVO
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	
	MODALITA' DI ACCESSO	
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 562
	N. POSTI	40
	N. POSTI PER DISABILI	
	MODALITA' DI UTILIZZO	
	TIPOLOGIA	
	SENSO DI MARCIA	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	
	PAVIMENTAZIONE	
	PULIZIA AREA	
	SEGNALETICA	
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.5.04

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA CANONICO COSSALI IN ATTUAZIONE
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.5.04
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CANONICO COSSALI
	FOGLIO	
	MAPPAL	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	
	MODALITA' DI ACCESSO	
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq.105
	N. POSTI	7
	N. POSTI PER DISABILI	
	MODALITA' DI UTILIZZO	
	TIPOLOGIA	
	SENSO DI MARCIA	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	
	PAVIMENTAZIONE	
	PULIZIA AREA	
	SEGNALETICA	
PARERE		
CRITICITA'		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L.7.2.1.104

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PARCHEGGIO VIA PETRARCA
	LIVELLO DI SERVIZIO	SOSTA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PARCHEGGIO
	CODICE DI SETTORE	L.7.2.1.104
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA PETRARCA
	FOGLIO	
	MAPPALE	
	SUB	
ACCESSIBILITA'	PUNTI DI ACCESSO	UN PUNTO DI ACCESSO
	MODALITA' DI ACCESSO	DIRETTO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	NO
FRUIBILITA'	SUPERFICIE FONDIARIA	mq. 53
	N. POSTI	3
	N. POSTI PER DISABILI	1
	MODALITA' DI UTILIZZO	LIBERO
	TIPOLOGIA	AFFIANCATI
SENSO DI MARCIA	DOPPIO SENSO	
STATO DI CONSERVAZIONE	ILLUMINAZIONE	BUONO
	PAVIMENTAZIONE	BUONO
	PULIZIA AREA	BUONO
	SEGNALETICA	BUONO
<i>PARERE</i>		
<i>CRITICITA'</i>		

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO

L8 – SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

**PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Piano dei Servizi– PdS**

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	MERCATO COMUNALE
	GRUPPO DI SERVIZIO	SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVA
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	STANDARD - MERCATO
	CODICE DI SETTORE	L.8.1
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA ALBARELLI/BORSELLINO
	FOGLIO	/
	MAPPALE	/
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	/
	INDIRIZZO WEB	NO
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	28 POSTEGGI AMBULANTI
	N. UTENTI	/
	REGIME DI GESTIONE	COMUNALE
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNALE
	SCADENZA LOCAZIONE	NO
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	37
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	NO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	NO
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	/
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	2.740 MQ. (1.240 MQ. SLP VENDITA)
	N. PIANI	/
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	/
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	2.740 MQ.
	STATO DI CONSERVAZIONE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	BUONO
	ORARI DI APERTURA	LUNEDI MATTINA
SERVIZI AGGIUNTIVI	NO	
PARERE	L'UBICAZIONE DELL'AREA È CORRETTA SIA PER LA MOBILITÀ SIA PER LA PRESENZA DI PARCHEGGI NELLA ZONA . L'AREA RISULTA ATTREZZATA CON SERVIZI IGIENICI PUBBLICI. SI POTREBBE IMPLEMENTARE LA PRESENZA DI SERVIZI TECNOLOGICI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI COLONNINE ATTREZZATE	
CRITICITA'	NON SI RAVVISANO PARTICOLARI CRITICITA'	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
-	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO