

PIANO DEI SERVIZI - GHISALBA 2010

IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	SCUOLA PRIMARIA "C. COSSALI"
	GRUPPO DI SERVIZIO	ISTRUZIONE DI BASE
	TIPOLOGIA DI SERVIZIO	SCUOLA ELEMENTARE
	CODICE DI SETTORE	L.1.2
	CLASSE DI STANDARD	STANDARD RESIDENZIALE
	INTERESSE (locale, territoriale)	COMUNALE
	INDIRIZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE
	FOGLIO	9
	MAPPAL	1074
	SUB	/
	COMPATIBILITA' CON LE FUNZIONI AL CONTORNO	SI
	INTEGRAZIONE COL CONTESTO	SI
	SERVIZI CONTIGUI (LINK)	NO
	INDIRIZZO WEB	WWW.ICMARTINENGO.IT
	BACINO D'UTENZA	COMUNALE
GESTIONE	CAPACITA' STRUTTURA	285
	N. UTENTI	240
	REGIME DI GESTIONE	PUBBLICO
	CONVENZIONE	NO
	PROPRIETA' IMMOBILE	COMUNE
	SCADENZA LOCAZIONE	NO
	FRAZIONAMENTO O ACCORPAMENTO	NO
ACCESSIBILITA'	N. POSTI AUTO IN CONTIGUITA'	48
	TRASPORTO PUBBLICO O CONVENZIONATO	TRASPORTO COMUNALE – SEGHEZZI MORNICO
	BARRIERE ARCHITETTONICHE ESTERNE ALLA STRUTTURA	SI – GRADINI ESTERNI
FRUIBILITA'	BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERNE	NO
	STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO	NO
	SUPERFICIE DEL SERVIZIO (Slp)	2.260 MQ.
	N. PIANI	3
	SUPERFICIE DELLE STRUTTURE CONNESSE AL SERVIZIO (Slp)	PALESTRA 150 MQ.
	N. PIANI DELLE STRUTTURE CONNESSE	/
	TOTALE SUPERFICIE SERVIZIO	2.410 MQ
	STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE	BUONO
	CONDIZIONI DI AGIBILITA'	SI
	ORARI DI APERTURA	ORARIO SCOLASTICO LUNEDI – VENERDI 8.30 – 12.30 14.00-16.00
	SERVIZI AGGIUNTIVI	NO
PARERE	LA STRUTTURA SCOLASTICA HA UN BACINO DI UTENZA COLLOCATO IN GHISALBA ED UNA LIMITATA CAPACITÀ DI ULTERIORE ASSORBIMENTO.	
CRITICITA'	NECESSITANO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	

*	DATO NON ANCORA PERVENUTO
/	DATO ININFLUENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO