


- Legenda**
- Verifiche delle condotte**
- Tratta sufficientemente dimensionata per convogliare le portate in arrivo da monte (Riempimento < 80%)
 - Tratta sufficientemente dimensionata per convogliare le portate in arrivo da monte (Riempimento compreso tra l'80% e il 100%)
 - Tratta in grado di smaltire le portate in arrivo da monte ma funzionanti in pressione, ovvero con la linea piezometrica superiore all'interdosso superiore del tubo
 - Tratta che presenta condizioni di rigurgito, la cui condizione di criticità e funzionamento in pressione è strettamente correlata alle condizioni di valle della rete
- Verifiche dei pozzetti**
- Pozzetto che non presenta criticità
 - Pozzetto che presenta criticità
- Allagamento superficiale Tr50 - Stato di Fatto**
- < 5 cm (non rappresentato)
 - 5 - 10 cm
 - 10 - 20 cm
 - 20 - 30 cm
 - 30 - 50 cm
 - > 50 cm
- Criticità rilevate**
- Criticità lineari
 - Criticità puntuali
 - Fascia di esondazione per scenario L



| CRITICITÀ LINEARI | | | |
|-------------------|---|--|----------------------|
| CODICE | UBICAZIONE | SORSA | INTERVENTI ASSOCIATI |
| LN01 | Via Diaz | DSRI | INS05 |
| LN02 | Via XXV Aprile | DSRI | INS05 |
| LN03 | Via Deledda | DSRI | INS05 |
| LN04 | Via della Liberazione | DSRI | INS05 |
| LN05 | Via Trieste | DSRI | INS05 |
| LN06 | Viale delle Rimembranze | SCRI - MODELLAZIONE IDRAULICA | INS05 |
| LN07 | Viale della Liberazione - Via Papa Giovanni XXIII | COMUNE DI PESCHIERA BORRAMEO | INS09 |
| LN08 | Via G. Falla - S.P. 159 | COMUNE DI PESCHIERA BORRAMEO / AMACQUE | IS12 |
| LN09 | Via Ligo La Malfa | COMUNE DI PESCHIERA BORRAMEO | IS16 |
| LN10 | Via Toti / Via Rosselli | SCRI | IS13 |
| LN11 | Via Lombardia | SCRI | IS15 |

| CRITICITÀ PUNTUALI | | | |
|--------------------|---|------------------------------|----------------------|
| CODICE | UBICAZIONE | SORSA | INTERVENTI ASSOCIATI |
| PT01 | Viale della Liberazione - Sforatore 377 | CAP HOLDING | INS03 |
| PT02 | Viale delle Rimembranze - Sforatore 609 | CAP HOLDING | INS03 |
| PT03 | Via Archimede - Sforatore 610 | CAP HOLDING | INS03 |
| PT04 | Viale delle Rimembranze - Sforatore 623 | CAP HOLDING | INS03 |
| PT05 | Via N. Sauro - Sforatore 2145 | CAP HOLDING | INS03 |
| PT06 | Fuori ambito stradale - Sforatore 2863 | CAP HOLDING | INS03 |
| PT07 | Fuori ambito stradale - Sforatore 2746 | CAP HOLDING | INS03 |
| PT08 | Fuori ambito stradale - Sforatore 2747 | CAP HOLDING | INS03 |
| PT09 | Scalo merci aeroporto Linate - Sforatore 2553 | CAP HOLDING | INS03 |
| PT10 | Viale Liberazione - Sifone | DSRI - SCRI | INS01 |
| PT11 | Viale Abruzzi | DSRI - SCRI | INS04 |
| PT12 | Viale Liberazione | DSRI - SCRI | INS04 |
| PT13 | Viale Liberazione | COMUNE DI PESCHIERA BORRAMEO | INS01 / IS14 |

| CRITICITÀ AREALI | | |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| CODICE | UBICAZIONE | SORSA |
| Po01 | Territorio Comunale | PGT |
| Po02 | Fascia di esondazione per scenario L | Direttiva Alluvioni 2007/60/CE |

Comittente:

COMUNE DI PESCHIERA BORRAMEO (MI)

Tav. 2BS

Elaborato Progettuale: **Carta della pericolosità idraulica - Stato di fatto**
TR = 50 anni

Oggetto: **STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO**

ex art. 14, comma 7 del R.R. 7/2017 del 23 novembre 2017 e R.R. 8/2019 del 19 aprile 2019

Redazione: **Dott. Andrea Brambati**
G E O L O G O
andrea.brambati@alice.it
andrea.brambati@pec.epap.it

Partita IVA 06200810965
C.F. BRMNDR78R19F205U
Albo Professionale dei Geologi della regione Lombardia, Sez. A "Geologo Specialisti", n. 1535

Orientamento:

Scala: **1:5.000**

Data: **REV05 settembre 2023**

Timbro/firma: