





- LEGENDA**
- Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti
- Aree collanti a morfologia aspra e scarpate principali
- Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico
- Area ad elevata vulnerabilità del primo acquifero
- Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico
- Area comprese nella Fascia A del PAI
 - Area comprese tra la Fascia A e la fascia B del PAI
 - Area comprese tra la Fascia B e la fascia C del PAI
- Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche
- Area prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante e possibile ristagno
 - Area con difficoltà di drenaggio
 - Vecchia discarica di rifiuti
- Altri elementi cartografati
- Area allagate nell'ottobre 2000
 - Erosione di sponda
 - Frane di dimensioni non cartografabili
 - Opera idraulica danneggiata
 - Depuratore fognario
 - Allevamenti zootecnici
- Limiti amministrativi
- Confine comunale



Comune di San Colombano al Lambro
Provincia di Milano



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
ai sensi della D.G.R. n.8/7374 del 29 maggio 2009

Carta di sintesi
MODIFICATA A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI ACCOLTE
rev. 01 del 19/12/2012

delibera di attuazione	C.C. n° 16	del	25/06/2012
delegata alla delibera di approvazione	C.C. n°	del	...
Il tecnico	Il sindaco	Il segretario	



VIGER srl - Grandate (CO) Via Madonna del Rosa, 34 - tel. 031/564633 - fax 031/72831144 - info@viger.it