



INDAGINE CIVICA SUI NIDI COMUNALI¹ - Anno 2020 - 2021

Comune di SETTIMO TORINESE Provincia TORINO

Nome del nido PAPA' CERVI

Indirizzo Via San Martino Ang. Via Volturmo – 10036 – Settimo Torinese (TO)

Mail o sito scuole@comune.settimo-torinese.to.it

1 TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA

Tipologia della struttura	(Inserire x)
1.1 Asilo nido comunale a gestione diretta	X
1.2 Asilo nido comunale dato in gestione	
1.3 Asilo nido privato in convenzione comunale	

2 POPOLAZIONE ISCRITTA E FREQUENTANTE

Utenti del nido	Numero/Percentuale
2.1 Numero complessivo dei bambini iscritti nell'anno 2020-2021	64
2.2 Numero/percentuale dei bambini effettivamente frequentanti	64
2.3 Numero di bambini con disabilità iscritti nell'anno 2020-2021	/
2.4 Numero/percentuale di bambini con disabilità effettivamente frequentanti	/
2.5 Numero di bambini stranieri iscritti nell'anno 2020- 2021	15
2.6 Numero/percentuale di bambini stranieri effettivamente frequentanti	15

3 SERVIZIO MENSA

3 MENSA	Si	No
3.1 La mensa è interna	X	
3.2 Il servizio è appaltato all'esterno	x	
3.3 In questo anno sono stati utilizzati:		
- Lunch box		
- Menù semplificati		
- Stoviglie usa e getta		
- Il servizio è rimasto immutato	x	
- Altro (specificare)		

4 ORARI E SEZIONI

4.1 ORARI	Si	No
Sono stati mantenuti gli stessi dell'anno precedente	x	
Il nido è aperto solo di mattina		x
Il nido è aperto mattina e pomeriggio	x	
Altro		
4.2 SEZIONI/BOLLE		

¹ Si consiglia la compilazione di una scheda per nido.

Sono state create bolle/sezioni da 5 bambini		
Sono state create bolle/sezioni da 7 bambini		
Sono state create bolle/sezioni da 14 bambini		
Altro		
Si sono mantenute le sezioni già esistenti		x

5 SPAZI INTERNI/ARREDI/SPAZI ESTERNI/VIDEO SORVEGLIANZA

5.1 SPAZI INTERNI: QUALI SONO STATI MODIFICATI?	SI	NO	NON SO
Ingresso		x	
Entrata ed uscita	x		
Aree delle singole sezioni		X	
Sala sonno		X	
Sala pranzo		X	
Bagni/Spazio cambio		x	
Altro (specificare)			
5.1.1 LA RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI HA RICHIESTO INTERVENTI DI EDILIZIA LEGGERA?		x	
Se sì, con quali costi?	€		
5.1.2 LA RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI È STATA EFFETTUATA CON INTERVENTI VOLONTARI DI FAMIGLIE E PERSONALE DEL NIDO?		x	
5.2 SPAZI ESTERNI – LA STRUTTURA DISPONE DI:	SI	NO	NON SO
Cortile o spazio verde attrezzato	X		
Cortile o spazio verde non attrezzato		X	
Recinzione esterna	x		
5.2.1 GLI SPAZI ESTERNI SONO STATI RIMODULATI IN QUESTO ANNO?		x	
Per sezioni o bolle			
Altro			
5.2.2 SONO STATI NECESSARI INTERVENTI DI EDILIZIA LEGGERA?		x	
Se sì, con quali costi?	€		
5.2.3 SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI VOLONTARI A CURA DELLE FAMIGLIE E/O DEL PERSONALE?		x	
5.3 SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA	SÌ	NO	NON SO
Interna		x	
Esterna		x	

6 INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA

6.1 PERIODO DI COSTRUZIONE (indicare con una crocetta)	SI	NO	NON PREVISTA	NON SO/ALTRO
Prima del 1800 / /; 1800-1899 / /; 1900 -1920 / /; 1921 – 1945 / /; 1946 – 1960 / /; 1961-1975 / X /; Dal 1976 in poi / /; info assente / /.				
6.2 Possesso Agibilità/abitabilità	X			
6.3 Possesso Collaudo Statico	X			
6.4 Possesso requisiti minimi di prevenzione incendi	X			
6.5 Possesso Certificazione Prevenzione Incendi	X			
6.6 In attesa di approvazione da parte dei VV. F.		x		
6.7 Conformità degli impianti	X			
6.8 Possesso Certificazione Igienico-sanitaria	x			

6.9 L'attività si svolge solo al piano terra	X			
6.10 realizzazione dell'indagine diagnostica di soffitti e solai	X			

7 INFORMAZIONI RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

	SI	NO	NON SO/ALTRO
7.1 È stata effettuato una valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio		X	
7.2 L'edificio è stato migliorato sismicamente		X	
7.3 L'edificio è stato adeguato sismicamente		X	
7.4 L'edificio è stato costruito secondo la normativa sismica vigente al 1972	X		

8 ALTRI ADEMPIMENTI

	SI	NO	NON SO
8.1 Documento di Valutazione dei rischi (DVR)	X		
8.2 Piano di emergenza (rivisto alla luce delle modifiche Covid)	X		
8.3 Segnaletica di sicurezza con integrazioni indicazioni Covid	X		
8.4 Prove di evacuazione realizzate in questo anno		X	
8.5 Nomina Referente Covid	X		