

## PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

conforme a “Linee guida predisposizione PEBA Regione FVG”

### 06 AMBITO CIMITERIALE **SCHEDE DELLE CRITICITÀ** con mappatura delle criticità **SCHEDA DI SINTESI**

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**3**

ID Scheda  
**I 00FFL-00822**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO

SPAZIO ESTERNO

AREA PAVIMENTATA

PERCORSO PEDONALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE



Assenza	Si
Dimensioni	X -- Y 6000,00 cm
Materiale	--

Note relative al rilievo  
**Percorso per il collegamento da via delle Betulle all'ingresso monumentale**

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



**PS2313 (modificato)**  
 Realizzazione di segnaletica orizzontale per la riconoscibilità del percorso pedonale

Realizzazione di segnaletica orizzontale (linee di margine e simboli) per la riconoscibilità del percorso pedonale ed eventuale posa di transenne o paletti parapiedonali di protezione, obbligatori nei punti di svolta salvo impossibilità. Larghezza min 150 cm al netto degli elementi di protezione, min 100 cm in caso di impossibilità. Simboli alle estremità ed almeno ogni 20 m di percorso.

Si suggerisce di realizzare il percorso lungo il margine dell'area verde al fine di realizzare anche la guida naturale mediante posa di cordolo (computato) e di tracciare anche gli stalli parcheggio (non computati).

STIMA DEL COSTO

**5.200 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
**via Angorie 55 - Tarcento (Udine)**

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00823**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

**PERTINENZE DELL'EDIFICIO** **SPAZIO ESTERNO** **AREA PAVIMENTATA** **PERCORSO PEDONALE** **SEGNALETICA INFORMATIVA**



Assenza	<b>Si</b>
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo  
**Indicazione per raggiungere il parcheggio posto presso l'ingresso accessibile.**

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

<b>I 00FFL-00825</b>	LIV. <b>1</b>	<b>Altezza Dislivello</b> via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
<b>I 00FFL-00898</b>	LIV. <b>1</b>	<b>Assenza Segnaletica informativa</b> via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



**PERCORSO  
ACCESSIBILE**

**PS2314 (modificato)**  
**Installazione di segnaletica per il wayfinding**

Installazione di segnaletica con indicazioni grafiche e testuali ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Costo per 3 pannelli, da posizionare: prima dell'ingresso monumentale, davanti a via I Febbraio, all'ingresso del parcheggio.

**STIMA DEL COSTO**  
 Comprende 825, 898

**1.200 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00825**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

**EDIFICIO** **ACCESSO/INGRESSO** **DISLIVELLO**



Altezza **42**  $\leq 2,5$  cm

Dimensioni **X--** **Y--**

Materiale **--**

Note relative al rilievo  
**Indicazione ingresso accessibile.**  
 L'ingresso monumentale presenta gradini anche verso l'interno; il percorso interno privo di dislivelli ha inizio presso l'ingresso secondario.

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

<b>I 00FFL-00823</b>	<b>LIV. 1</b>	<b>Assenza Segnaletica informativa</b> via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato <b>1200 €</b>
<b>I 00FFL-00898</b>	<b>LIV. 1</b>	<b>Assenza Segnaletica informativa</b> via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato <b>--</b>

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



**PERCORSO  
ACCESSIBILE**

**PS0989 (modificato)**  
**Installazione di segnaletica per il wayfinding**

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

**STIMA DEL COSTO**  
 Computata in 823

**0 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**2**

ID Scheda  
**I 00FFL-00826**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[EDIFICIO](#) [PERCORSO VERTICALE - SCALA](#) **CORRIMANO**



Assenza	<b>Si</b>
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo <b>Su entrambi i lati</b>	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

		<p><b>PS1825 (modificato)</b>  <b>Posa di corrimano (con montanti)</b></p> <p>Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto al contesto, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.</p> <p>Computato corrimano singolo su ciascun lato.      Posare il corrimano con direzione ortogonale ai gradini.</p> <p><b>STIMA DEL COSTO</b></p> <p><b>600 €</b></p>
--	--	--

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00827**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

**EDIFICIO**    **PERCORSO VERTICALE - SCALA**



Gradino-assenza contrasto cromatico	<b>Si</b>
Dimensioni	<b>X 260,00 Y -- cm</b>
Materiale	--
Note relative al rilievo <b>Tre gradini</b>	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

	<b>PS0073 (modificato)</b> <b>Realizzazione di marca gradino</b>  Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.  Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorarsi del marcagradino.	<b>STIMA DEL COSTO</b> <b>78 €</b>
--	---	---------------------------------------

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**2**

ID Scheda  
**I 00FFL-00829**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

**PERTINENZE DELL'EDIFICIO** **SPAZIO ESTERNO** **AREA PAVIMENTATA** **PERCORSO VERTICALE - SCALA** **CORRIMANO**




Assenza	<b>Si</b>
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo <b>Su entrambi i lati</b>	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



**PS1684 (modificato)**  
**Posa di corrimano (con montanti)**

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO

**600 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00830**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO

SPAZIO ESTERNO

ITINERARIO PEDONALE

PERCORSO VERTICALE - SCALA



Gradino - Assenza contrasto cromatico	Si
Dimensioni	X 230,00 Y -- cm
Materiale	--
Note relative al rilievo <b>Tre pedate. Si segnala che il riempimento in terra riduce all'altezza dell'ultima alzata.</b>	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

	<b>PS0453 (modificato)</b> <b>Realizzazione di marca gradino</b>  Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.  Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorarsi del marcagradino.	<b>STIMA DEL COSTO</b>	<b>69 €</b>
--	---	------------------------	-------------

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00833**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) **PAVIMENTAZIONE**



Sconnesioni	Si
Dimensioni	X 300,00 cm Y 4000,00 cm
Materiale	--
Note relative al rilievo	
--	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

	<b>PS2315 (modificato)</b> <b>Pavimentazione del percorso sterrato - 2</b>  Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, a contrasto cromatico rispetto alle superfici adiacenti e posto alla medesima quota, compresi strati sottostanti. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.  Si suggerisce di realizzare un percorso con larghezza 150 cm posto in asse al camminamento.
	<b>STIMA DEL COSTO</b> <b>6.600 €</b>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00834**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO   SPAZIO ESTERNO   ITINERARIO PEDONALE   PERCORSO PEDONALE   PAVIMENTAZIONE



Sconnesioni	Si
Dimensioni	X 150,00 cm      Y 3200,00 cm
Materiale	--

Note relative al rilievo  
**Su tutti i tre lati paralleli**

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

<p>pavimentazione con superficie piana e continua e a contrasto cromatico e materico</p>	<b>PS2315 (modificato)</b> <b>Pavimentazione del percorso serrato - 2</b>  Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, a contrasto cromatico rispetto alle superfici adiacenti e posto alla medesima quota, compresi strati sottostanti. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.
	<b>STIMA DEL COSTO</b> <b>15.840 €</b>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00835**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [PAVIMENTAZIONE](#)



Sconnesioni	Si
Dimensioni	X 150,00 cm Y 4000,00 cm
Materiale	--

Note relative al rilievo  
**Su entrambi i lati perimetrali**

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

	<b>PS2315 (modificato)</b> <b>Pavimentazione del percorso serrato - 2</b>  Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, a contrasto cromatico rispetto alle superfici adiacenti e posto alla medesima quota, compresi strati sottostanti. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.
	<b>STIMA DEL COSTO</b> <b>13.200 €</b>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**3**

ID Scheda  
**I 00FFL-00837**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) **PERCORSO VERTICALE - RAMPA**





Cordolo - Assenza	Si
Dimensioni	X 400,00 Y -- cm
Materiale	--
Note relative al rilievo Su entrambi i lati. Rampa con pendenza 6,5%.	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

dislivello max 2 altezze pendenza max 8% 	<b>PS2318 (modificato)</b> <b>Posa di corrimano (con montanti) e cordolo fermaruota</b> Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini. Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato. Compreso bordo laterale con funzione di fermaruota integrato ai montanti e con altezza di 10 cm dal piano di calpestio.
	<b>STIMA DEL COSTO</b> <b>1.360 €</b>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Gennaio 2026

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00839**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO SPAZIO ESTERNO ITINERARIO PEDONALE PERCORSO VERTICALE - RAMPA



Pendenza longitudinale **10.6**  $\leq 8\%$  – ammessa fino a  $\leq 12\%$  in caso di adeguamento

Dimensioni **X -- Y --**


Materiale **--**

Note relative al rilievo  
**Entrambe le rampe laterali.**

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00841**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [PAVIMENTAZIONE](#)



Sconnessioni	<b>Si</b>	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 3600,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo		

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

**I 00FFL-00842**

LIV.  
**1**

**Altezza Dislivello**

via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

Costo stimato

--

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

	<b>PS2315 (modificato)</b> <b>Pavimentazione del percorso sterrato - 2</b> <p>Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, a contrasto cromatico rispetto alle superfici adiacenti e posto alla medesima quota, compresi strati sottostanti.</p> <p>Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.</p> <p>Si suggerisce di realizzare un percorso con larghezza 150 cm posto in asse al camminamento.</p>
<b>STIMA DEL COSTO</b> Comprende 842	<b>5.940 €</b>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00842**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO SPAZIO ESTERNO ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO



Altezza 5  $\leq 2,5$  cm

Dimensioni X 700,00 Y -- cm

Materiale --

Note relative al rilievo

--

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

**I 00FFL-00841**

LIV.  
**1**

Sconnessioni Pavimentazione  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

Costo stimato  
**5940 €**

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

 <i>*misura indicativa</i>	<b>PS1483 (modificato)</b> <b>Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)</b>  Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm se secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.  In fase di progettazione fare riferimento anche alla Scheda 843.
	<b>STIMA DEL COSTO</b> Computata in 841 <b>0 €</b>

Rilevatore **0034**  
Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00843**

## RILIEVO STATO DI FATTO

**EDIFÍCIO**    **ACesso/INGRESSO**    **DISLIVELLO**



**Altezza** 10  $\leq 2,5$   
cm

Dimensioni X  
cm 170,00 Y --


## Materiale

## Note relative al rilievo

#### **LINK ALTRE CRITICITÀ**

Nessuna criticità collegata

## IPOTESI DI SOLUZIONE



Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00844**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [PAVIMENTAZIONE](#)



Sconnesioni	Si
Dimensioni	X 150,00 cm Y 3700,00 cm
Materiale	--

Note relative al rilievo  
**Su tutti i tre lati paralleli**

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

	<b>PS2315 (modificato)</b> <b>Pavimentazione del percorso serrato - 2</b>  Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, a contrasto cromatico rispetto alle superfici adiacenti e posto alla medesima quota, compresi strati sottostanti. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.
	<b>STIMA DEL COSTO</b> <b>18.315 €</b>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00846**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#)



Pendenza trasversale	<b>4.8</b>	$\leq 1\%$
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 1600,00 cm
Materiale	--	--
Note relative al rilievo		
--		



#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

nuovo intervento  
max 1,5 %

esempio 4%  
rischio  
ribaltamento



**PS1374 (modificato)**  
**Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale**

Demolizione della pavimentazione del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls architettonico, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.  
 P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

STIMA DEL COSTO

**2.112 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00847**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [PAVIMENTAZIONE](#)



Sconnesioni	<b>Si</b>
Dimensioni	X 100,00 cm Y 1300,00 cm
Materiale	--

Note relative al rilievo  
**La deformazione provoca anche pendenza trasversale.**


#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

nuovo intervento  
 max 1,5 %

esempio 4%  
 rischio  
 ribaltamento



(modificato)  
**Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale**

Demolizione della pavimentazione del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls architettonico, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.  
 P. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

Per garantire la durabilità dell'interventazione della larghezza di passaggio derivata dalla presenza della scala, si stima il rifacimento del percorso per la sua intera larghezza.

STIMA DEL COSTO

**2.860 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Gennaio 2026

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00848**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [PAVIMENTAZIONE](#)



Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 300,00 cm Y 2200,00 cm
Materiale	--
Note relative al rilievo	
--	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

<b>I 00FFL-00849</b>	LIV. <b>1</b>	<b>Altezza Dislivello</b> via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
<b>I 00FFL-00852</b>	LIV. <b>1</b>	<b>Altezza Dislivello</b> via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>
<b>I 00FFL-00855</b>	LIV. <b>1</b>	<b>Altezza Dislivello</b> via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --	<input checked="" type="radio"/>

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

<p>pavimentazione con superficie piana e continua e a contrasto cromatico e materico</p>	<p><b>PS2315 (modificato)</b>  <b>Pavimentazione del percorso serrato - 2</b></p> <p>Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, a contrasto cromatico rispetto alle superfici adiacenti e posto alla medesima quota, compresi strati sottostanti.</p> <p>Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.</p> <p>Si suggerisce di realizzare un percorso con larghezza 150 cm posto in adiacenza al marciapiede del padiglione ottagonale e posto in continuità con le aree pavimentate del padiglione stesso, previo rilievo per la verifica delle quote.</p>	<p><b>STIMA DEL COSTO</b>          Comprende 849, 852, 855</p> <p><b>3.630 €</b></p>
--	--	--

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Gennaio 2026

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00849**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [DISLIVELLO](#)



Altezza **12**  $\leq 2,5$  cm

Dimensioni **X--** **Y--**

Materiale **--**


Note relative al rilievo

--

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

<b>I 00FFL-00848</b>	LIV. <b>1</b>	Sconnessioni Pavimentazione via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato <b>3630 €</b>
<b>I 00FFL-00855</b>	LIV. <b>1</b>	Altezza Dislivello via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
<b>I 00FFL-00852</b>	LIV. <b>1</b>	Altezza Dislivello via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Gennaio 2026

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00851**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

**EDIFICIO** **ACCESSO/INGRESSO** **DISLIVELLO**



Altezza **9**  $\leq 2,5$  cm

Dimensioni **X--** **Y--**

Materiale **--**

Note relative al rilievo

--

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

	<b>PS1938 (modificato)</b> <b>Realizzazione di area in piano antistante la porta e rampa (allineata)</b> Realizzazione di area in piano antistante la porta e rampa di raccordo, in calcestruzzo architettonico, incluse demolizioni e ripristini. Area in piano min. 150x150 cm oltre l'eventuale spazio per l'apertura della porta nel rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, rampa con pendenza max 5%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, compresi cordolo h 10 cm, eventuali corrimano e/o parapetto in funzione all'altezza del dislivello. Realizzare la rampa con larghezza pari alla porta.
<b>STIMA DEL COSTO</b>	<b>2.250 €</b>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Gennaio 2026

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00852**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

**PERTINENZE DELL'EDIFICIO** **SPAZIO ESTERNO** **ITINERARIO PEDONALE** **PERCORSO PEDONALE** **DISLIVELLO**



Altezza **12**  $\leq 2,5$  cm

Dimensioni **X--** **Y--**

Materiale --


Note relative al rilievo

--

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

<b>I 00FFL-00848</b>	LIV. <b>1</b>	Sconnessioni Pavimentazione via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato <b>3630 €</b>
<b>I 00FFL-00855</b>	LIV. <b>1</b>	Altezza Dislivello via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
<b>I 00FFL-00849</b>	LIV. <b>1</b>	Altezza Dislivello via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Gennaio 2026

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00854**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

**EDIFICIO** **ACCESSO/INGRESSO** **DISLIVELLO**



Altezza **6**  $\leq 2,5$  cm

Dimensioni **X--** **Y--**

Materiale **--**

Note relative al rilievo

--

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

	<b>PS1938 (modificato)</b> <b>Realizzazione di area in piano antistante la porta e rampa (allineata)</b> Realizzazione di area in piano antistante la porta e rampa di raccordo, in calcestruzzo architettonico, incluse demolizioni e ripristini. Area in piano min. 150x150 cm oltre l'eventuale spazio per l'apertura della porta nel rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, rampa con pendenza max 5%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, compresi cordolo h 10 cm, eventuali corrimano e/o parapetto in funzione all'altezza del dislivello. Realizzare la rampa con larghezza pari alla porta.
<b>STIMA DEL COSTO</b>	<b>2.250 €</b>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Gennaio 2026

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00855**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [DISLIVELLO](#)



Altezza **6**  $\leq 2,5$  cm

Dimensioni **X--** **Y--**

Materiale **--**


Note relative al rilievo

--

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

<b>I 00FFL-00848</b>	LIV. <b>1</b>	Sconnessioni Pavimentazione via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato <b>3630 €</b>
<b>I 00FFL-00852</b>	LIV. <b>1</b>	Altezza Dislivello via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --
<b>I 00FFL-00849</b>	LIV. <b>1</b>	Altezza Dislivello via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Gennaio 2026

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00856**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

**EDIFICIO** **ACCESSO/INGRESSO** **DISLIVELLO**



Altezza **7**  $\leq 2,5$  cm

Dimensioni **X--** **Y--**

Materiale **--**

Note relative al rilievo

--

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

<p>0.00 <math>\leq 15</math></p>	<p><b>PS1938 (modificato)</b>  <b>Realizzazione di area in piano antistante la porta e rampa (allineata)</b></p> <p>Realizzazione di area in piano antistante la porta e rampa di raccordo, in calcestruzzo architettonico, incluse demolizioni e ripristini.</p> <p>Area in piano min. 150x150 cm oltre l'eventuale spazio per l'apertura della porta nel rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, rampa con pendenza max 5%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, compresi cordolo h 10 cm, eventuali corrimano e/o parapetto in funzione all'altezza del dislivello.</p> <p>Realizzare la rampa con larghezza pari alla porta.</p>
	<b>STIMA DEL COSTO</b> <b>2.250 €</b>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
**via Angorie 55 - Tarcento (Udine)**

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00858**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) **PROTEZIONE**




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 700,00 cm
Materiale	--	
Note relative al rilievo <b>Dislivello 13 cm. Due aree simmetriche rispetto all'edificio.</b>		

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



**PS2321 (modificato)**  
**Verniciatura dello spigolo del gradino**

Verniciatura in colore rosso dello spigolo del gradino per evidenziare la presenza del dislivello non eliminabile.

STIMA DEL COSTO

**140 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00860**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [DISLIVELLO](#)



Altezza **12**  $\leq 2,5$  cm

Dimensioni **X 270,00 Y --** cm

Materiale --

Note relative al rilievo

--

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

<p>dislivello max 2 alzate                  pendenza max 8%</p> <p><math>\leq 425</math></p> <p>fermaruota</p>	<p><b>PS0477 (modificato)</b>  <b>Realizzazione di rampa breve di raccordo</b></p> <p>Realizzazione di rampa breve di raccordo, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini.</p> <p>P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.</p> <p>Realizzare la rampa in adiacenza alla parete, trovando una diversa collocazione per la rastelliera (rif. Scheda 865).</p>
<p>STIMA DEL COSTO</p>	<b>1.374 €</b>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00862**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [OSTACOLO VERTICALE](#)



Rastrelliera	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	
--	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

<p>arredo esterno al percorso</p> <p>≥120</p>	<p><b>PS0904 (modificato)</b>  <b>Spostamento della rastrelliera</b></p> <p>Spostamento della rastrelliera in area esterna al percorso in modo da non provocare restringimenti e non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visive.</p> <p>Larghezza libera del percorso min 120 cm.</p>	<p>STIMA DEL COSTO</p> <p><b>50 €</b></p>
---	---	---

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00864**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO SPAZIO ESTERNO ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE DISLIVELLO



Altezza **12**  $\leq 2,5$  cm

Dimensioni X **240,00** Y -- cm

Materiale --

Note relative al rilievo

--

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

 <p><b>portico ad uso pubblico</b></p> <p>calibrare l'angolo di smussatura in base alla larghezza della campata</p>	<p><b>PS2322 (modificato)</b>  <b>Realizzazione di rampa inserita nell'imbotte o nella campata</b></p> <p>Realizzazione di rampa all'interno dell'imbotte o della campata, in calcestruzzo architettonico con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza pari a quella del varco, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità).</p> <p>Compreso corrimano ancorato alle pareti laterali.</p>
	<p><b>STIMA DEL COSTO</b> <b>980 €</b></p>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00865**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

**PERTINENZE DELL'EDIFICIO** **SPAZIO ESTERNO** **ITINERARIO PEDONALE** **PERCORSO PEDONALE** **OSTACOLO VERTICALE**




Altro	<b>Si</b>
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	
--	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



**PS2324 (modificato)**  
**Identificazione di area per il deposito della scala**  
 Identificazione di un'area nella quale depositare la scala dopo l'uso per permettere la percorribilità dei percorsi (rif. Scheda 867).  
 Compresa segnaletica per l'individuazione dell'area e per l'informazione degli utenti.

STIMA DEL COSTO

**150 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00867**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) **DISLIVELLO**



Altezza **12**  $\leq 2,5$  cm

Dimensioni **X 240,00 Y --** cm

Materiale --


Note relative al rilievo

--

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

 <p><b>portico ad uso pubblico</b></p> <p>calibrare l'angolo di smussatura in base alla larghezza della campata</p>  <p><b>sezione</b></p>	<p><b>PS2322 (modificato)</b>  <b>Realizzazione di rampa inserita nell'imbotte o nella campata</b></p> <p>Realizzazione di rampa all'interno dell'imbotte o della campata, in calcestruzzo architettonico con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza pari a quella del varco, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità). Compreso corrimano ancorato alle pareti laterali.</p> <p>In alternativa, il dislivello può essere delimitato con transenna o altro elemento ad alta visibilità e l'area impiegata per il deposito della scala (rif. Scheda 865).</p> <p><b>STIMA DEL COSTO</b></p> <p><b>980 €</b></p>
---	--

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00869**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO   SPAZIO ESTERNO   ITINERARIO PEDONALE   PERCORSO PEDONALE   DISLIVELLO



Altezza      **12**       $\leq 2,5$  cm

Dimensioni      X --      Y --


Materiale      --

Note relative al rilievo  
**Due campate.**

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

 <p><b>portico ad uso pubblico</b></p> <p>calibrare l'angolo di smussatura in base alla larghezza della campata</p>  <p><b>sezione</b></p>	<p><b>PS2322 (modificato)</b>  <b>Realizzazione di rampa inserita nell'imbotte o nella campata</b></p> <p>Realizzazione di rampa all'interno dell'imbotte o della campata, in calcestruzzo architettonico con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza pari a quella del varco, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità). Compreso corrimano ancorato alle pareti laterali.</p> <p>Stimate due rampe.</p> <p><b>STIMA DEL COSTO</b></p> <p><b>1.960 €</b></p>
---	---

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**3**

ID Scheda  
**I 00FFL-00870**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) **PAVIMENTAZIONE**




Sconnessioni	<b>Si</b>
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	
--	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



<b>PS0181 (modificato)</b> <b>Riparazione puntuale della pavimentazione</b>
Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

**300 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025


Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00878**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [PAVIMENTAZIONE](#)




Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 130,00 cm
Materiale	--
Note relative al rilievo	
--	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



**PS0181 (modificato)**  
**Riparazione puntuale della pavimentazione**  
 Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO

**150 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**2**

ID Scheda  
**I 00FFL-00879**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [OSTACOLO VERTICALE](#)



Altro	Si
Dimensioni	X 130,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo  
**Ghiaia**

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



**PS2325 (modificato)**  
**Intensificazione degli interventi di manutenzione / pulizia**

Considerate le condizioni di contesto, deve essere segnalata all'ufficio competente la necessità di intensificare gli interventi di manutenzione o di pulizia del percorso pedonale pubblico.

STIMA DEL COSTO

**50 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Gennaio 2026


Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**3**

ID Scheda  
**I 00FFL-00881**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

**EDIFICIO**    **ACCESSO/INGRESSO**    **DISLIVELLO**



Altezza                    **1**                     $\leq 2,5$  cm

Dimensioni                X                    **120,00**            Y -- cm


Materiale                 --

Note relative al rilievo  
 Verificare se si tratta di area a servizio  
 del cimitero.

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



**PS0174 (modificato)**  
 Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticità comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

STIMA DEL COSTO

**0 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**3**

ID Scheda  
**I 00FFL-00882**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [DISLIVELLO](#)



Altezza **9**  $\leq 2,5$  cm

Dimensioni **X-- Y--**


Materiale **--**

Note relative al rilievo  
**Ingresso non utilizzato chiuso con lucchetto.**

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



**PS0991 (modificato)**  
 Mantenimento stato di fatto

Considerando la presenza di un diverso percorso utilizzabile da persone con disabilità motorie per l'accesso all'area, si ritiene di non prescrivere nel P.E.B.A. l'eliminazione del dislivello.

STIMA DEL COSTO

**0 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00885**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) **PAVIMENTAZIONE**



Sconnesioni	Si
Dimensioni	X 150,00 cm Y 3500,00 cm
Materiale	--
Note relative al rilievo	
--	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

	<b>PS2315 (modificato)          Pavimentazione del percorso serrato - 2</b>  Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, a contrasto cromatico rispetto alle superfici adiacenti e posto alla medesima quota, compresi strati sottostanti. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.
	<b>STIMA DEL COSTO</b> <b>5.775 €</b>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**2**

ID Scheda  
**I 00FFL-00888**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [DISLIVELLO](#)



Altezza **3**  $\leq 2,5$  cm

Dimensioni **X 280,00 Y --** cm

Materiale --

Note relative al rilievo  
**Anche sconnessione della fascia di contatto tra asfalto e soglia in calcestruzzo.**

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

<p>*misura indicativa</p>	<p><b>PS1483 (modificato)</b>  <b>Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)</b></p> <p>Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.</p>
	<p>STIMA DEL COSTO <b>175 €</b></p>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**2**

ID Scheda  
**I 00FFL-00890**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO SPAZIO ESTERNO ITINERARIO PEDONALE PERCORSO PEDONALE PAVIMENTAZIONE




Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 160,00 cm Y 400,00 cm
Materiale	--

Note relative al rilievo  
 Per collegare i due percorsi paralleli e facilitare il raggiungimento della fontana, attualmente con pavimentazione serrata, e dei servizi igienici posti oltre la porta visibile in secondo piano nella foto.

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00892**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

**EDIFICIO**    **SERVIZIO IGienICO**



Assenza	<b>Si</b>
Dimensioni	X --    Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	
--	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

<p>spazio libero per l'apertura della porta</p>	<b>PS0143 (modificato)</b> <b>Realizzazione di servizio igienico accessibile - sostituzione sanitari ed accessori</b> <p>Modifiche al servizio igienico esistente al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria mediante l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato, maniglioni, eventuale inversione del verso di apertura della porta, ecc. incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.</p>
STIMA DEL COSTO	<b>4.500 €</b>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 05 Gennaio 2026

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**2**

ID Scheda  
**I 00FFL-00893**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#)




Percorso raccordato solo da gradini	Si
Dimensioni	X 40,00 Y -- cm
Materiale	--
Note relative al rilievo	
--	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



**PS0992 (modificato)**  
 Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso (presenza di percorso alternativo) e che l'eliminazione della criticità comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione consistente nella realizzazione di una rampa a due tratti con interposto pianerottolo.

L'installazione di servoscala viene ritenuta una soluzione non consigliabile.

STIMA DEL COSTO

**0 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
 via Angorie 55 - Tarcento (Udine)

LIV.  
 di priorità  
**2**

ID Scheda  
**I 00FFL-00896**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO   SPAZIO ESTERNO   ITINERARIO PEDONALE   ACCESSO   DISLIVELLO



Altezza      **5**       $\leq 2,5$  cm

Dimensioni      X --      Y --

Materiale      --

Note relative al rilievo

--

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

<p>*misura indicativa</p>	<p><b>PS0448 (modificato)</b>  <b>Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)</b></p> <p>Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in calcestruzzo, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.</p> <p>Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.</p>
<b>STIMA DEL COSTO</b>	<b>175 €</b>

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **13 Ottobre 2025**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 23 Ottobre 2025

Indirizzo  
[via Angorie 55 - Tarcento \(Udine\)](#)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00898**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#) [SEGNALETICA INFORMATIVA](#)



Assenza	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo  
**Indicazione parcheggio accessibile prossimo agli ingressi accessibili all'intero cimitero.**

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

<b>I 00FFL-00823</b>	LIV. <b>1</b>	<b>Assenza Segnaletica informativa</b> via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato <b>1200 €</b>
<b>I 00FFL-00825</b>	LIV. <b>1</b>	<b>Altezza Dislivello</b> via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato --

#### IPOTESI DI SOLUZIONE



**PERCORSO  
ACCESSIBILE**

**PS0957 (modificato)**  
**Installazione di segnaletica per il wayfinding**

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

STIMA DEL COSTO  
 Computata in 823

**0 €**

Rilevatore **0034**  
 Data Rilievo **05 Gennaio 2026**  
 Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026


Indirizzo  
[via Angorie 55 - Tarcento \(Udine\)](#)

LIV.  
 di priorità  
**1**

ID Scheda  
**I 00FFL-00938**

#### RILIEVO STATO DI FATTO

[PERTINENZE DELL'EDIFICIO](#) [SPAZIO ESTERNO](#) [ITINERARIO PEDONALE](#) [PERCORSO PEDONALE](#)



Percorso raccordato solo da gradini	<b>Si</b>
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo <b>Gradini verso l'area porticata. Si segnala che la delimitazione di alcune cappelle interrompe la continuità del percorso rialzato. Su entrambi i lati perimetrali.</b>	

#### LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

#### IPOTESI DI SOLUZIONE

<p>percorso rialzato</p> <p>+nn</p> <p>0.00</p> <p>area in piano per cambio direzione</p> <p>raccordo a raso</p> <p>parapetto, corrimano h 90/100 cm e cordolo fermo-ruota sui tre lati</p> <p>pendenza 5%</p>	<p><b>PS2524 (modificato)</b>  <b>Realizzazione di rampa con area in piano</b></p> <p>Raccordo del percorso a raso al percorso pedonale rialzato mediante realizzazione di rampa e di area in piano per cambio di direzione, con pavimentazione in lastre di pietra, incluse demolizioni e ripristini. Area in piano min. 150x150 cm, rampa con pendenza max 5% (salvo impossibilità), da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, compresi cordolo h 10 cm, corrimano e/o parapetto in funzione all'altezza del dislivello.</p> <p>Considerate le caratteristiche del contesto, devono essere realizzate due rampe simmetriche per non interrompere la continuità del percorso previsto alla Scheda 835.</p> <p>Stimati due collegamenti, uno su ciascun lato. Definire in fase di progettazione la posizione ottimale dei due raccordi.</p> <p><b>STIMA DEL COSTO</b></p> <p><b>13.000 €</b></p>
--	--

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Cimiteriale		
Data Rilievo <b>10 Dicembre 2025</b> Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026	ID Rilevatore <b>0034</b>	ID Scheda <b>SI 39530</b>
SI_Cimitero di Tarcento		
 		
Indirizzo	<a href="#">via Angorie</a>	
Numero Di Livelli	<b>Esterno</b>	
Pertinenze		
Parcheggi Riservati A Persone Con Disabilità	<b>Si, nell'area parcheggio ovest</b>	
Spazio Di Primo Contatto Con Il Pubblico		
Servizi Igienici Riservati A Persone Con Disabilità		
Zona Riservata Al Pubblico (Tra Gli Spettatori)		
Collegamenti Verticali Interni		
Collegamenti Verticali Esterne	<b>Scale - Rampe</b>	
Segnaletica Informativa	<b>No</b>	
Percorso Di Avvicinamento		
Ingressi	<b>Ingresso accessibile: ingresso ovest</b>	
Interventi Esterne Al Peba Previsti Nel Breve Periodo	<b>No</b>	

CRITICITÀ TOTALI:	COSTO TOTALE
<b>45</b>	<b>121053 €</b>

TABELLA DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Destinazione D'Uso	Sanità	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	QUANTITÀ	VALORE
Edificio aperto al pubblico	1	3
+50% della superficie aperto al pubblico	1	3
Rilevanza sovra comunale	1	3
Rilevanza simbolica per comunità/interesse turistico	1	5
SUB TOTALE		
Priorità della Pubblica Amministrazione	Alta	10,40
Segnalazioni dei cittadini	Alta	12,48

TOTALE

**74,88**

PEBA Comune di Tarcento > Ambito Cimiteriale		
Data Rilievo <b>10 Dicembre 2025</b>	ID Rilevatore <b>0034</b>	ID Scheda <b>SI 39530</b>
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Gennaio 2026		
SI_Cimitero di Tarcento		

#### CRITICITÀ PIÙ RILEVANTI

	LIV. <b>1</b>	<span style="color: #f08080;">!</span> <b>00FFL-00833</b> <b>Sconnessioni</b> via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato <b>6600 €</b> 
DESC. STATO DI FATTO	<b>Percorsi pedonali con pavimentazione in ghiaiano sciolto. Criticità comune a tutti i percorsi di attraversamento del cimitero.</b>		
DESC. PROGETTO			
	LIV. <b>1</b>	<span style="color: #f08080;">!</span> <b>00FFL-00860</b> <b>Altezza</b> via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato <b>1374 €</b> 
DESC. STATO DI FATTO	<b>Percorsi con dislivelli</b>		
DESC. PROGETTO			
	LIV. <b>1</b>	<span style="color: #f08080;">!</span> <b>00FFL-00823</b> <b>Assenza</b> via Angorie 55 - Tarcento (Udine)	Costo stimato <b>1200 €</b> 
DESC. STATO DI FATTO	<b>Assenza di segnaletica per indicare la direzione verso l'ingresso accessibile e lo stallo riservato</b>		
DESC. PROGETTO			